NT 3215 I • 11-2026

Cut range

Instructions for use

FR	Gamme coupure / Notice d'utilisation
DE	Schnittschutz / Gebrauchsanleitung
ES	Gama de corte / Manual de instrucciones
IT	Gamma taglio / Istruzioni per l'uso
PT	Gama corte / Manual de utilização
NO	Snittserie / Bruksanvisning
DK	Udvalg til skæring / Brugervejledning
SE	Serie Skärskador / Bruksanvisning
NL	Assortiment snijgereedschap / Gebruiksaanwijzing
FI	Viiltosuojatut käsineet / Käyttöohje
GR	Σειρά κοπής / Οδηγίες χρήσης
TR	Kesilme ürünleri / Kullanma kılavuzu
HU	Vágás elleni termékcsalád / Használati útmutató
EE	Lõigete valik / Kasutusjuhend
LV	Griezuma diapazons / Lietošanas instrukcija
HR	Gama zaštita od rezanja / Upute za uporabu
LT	Apsauga nuo įpjovimų / Naudojimo instrukcija
BG	Гама, предназначена за рязане Указания за употреба
PL	Gama chroniąca przed przecięciem Instrukcja obsługi
RO	Gama de protecție la tăiere Instrucțiuni de utilizare
SI	Za zaščito pred urezninami / Navodilo za uporabo
SK	Ochrana rúk pred porezaním / Návod na použitie
CZ	Řada rukavic podle odolnosti proti pořezání Návod k použití
UA	Захист від порізів / Інструкція з використання
JP	切断範囲 / 使用説明書

N° 0075 - CTC
4 rue Hermann Frenkel
69367 LYON CEDEX 07 - France

N° 0493 - CENTEXBEL
Technologiepark 70,
9052 Zwijnaarde - Belgique

N° 0334 - ASQUAL
14 rue des reculettes
75013 Paris - France

MAPA® PROFESSIONAL

MAPA® PROFESSIONAL

The future is in our hands

GB / Type ***	Type of washing	Washing conditions	Drying conditions
1	Washing in a commercially available washing machine for textiles on the “Synthetics”program with the use of commercially available detergent liquid	60°C	Warm air drum 60°C
2		40°C	Dryer 70°C
3		90°C	Warm air drum 60°C
4	Washing conditions as per standard ISO 6330 (as per appendix B [type A])	6M (60°C)	Tumble dryer (procedure F) moderate temperature
5		4M (40°C)	Tumble dryer (procedure F) moderate temperature
6		4M (40°C)	Ambient air (procedure C)
7	Washing conditions as per standard EN ISO 3175 - 2 (as per the procedure in table 1)	Delicate	

GB	Washing in a commercially available washing machine for textiles on the «Synthetics» programme with the use of a commercially available detergent liquid.	Washing conditions	Type of washing
FR	Lavage en Machine à laver les textiles du commerce, programme «Synthétiques» avec utilisation d’une lessive liquide du commerce.	Conditions de lavage	Type de lavage
DE	Maschinenwäsche der gewerblichen Textilien im Programm „Synthetik“ mit Einsatz eines handelsüblichen flüssigen Waschmittels.	Waschanleitung	Art des Waschens
ES	Lavado en lavadora de ropa convencional, en el programa «Sintético» utilizando un detergente líquido normal.	Condiciones de lavado	Tipo de lavado
IT	Lavaggio in lavatrice per tessuti in commercio, programma “Sintetico”, con utilizzo di detersivo liquido disponibile in commercio.	Condizioni di lavaggio	Tipo di lavaggio
PT	Lavagem à máquina de têxteis comerciais, programa «Sintéticos», com a utilização de um detergente líquido disponível no comércio.	Condições de lavagem	Tipo de lavagem
no	Vaskes i vaskemaskin på programmet «syntetisk» med et flytende vaskemiddel.	Vaskeanvisninger	Vasking
DK	Vaskes i en almindelig vaskemaskine, vælg programmet «Syntetisk» og brug et almindeligt flydende vaskemiddel.	Betingelser for vask	Type vask
SE	Tvätt i hushållstvättmaskin på programmet för syntetmaterial tillsammans med ett vanligt tvättmedel.	Förfaranden för hushållstvätt	Typ av tvätt
NL	In gewone wasmachine op programma ‘Synthetisch’, met gewoon wasmiddel.	Wasvoorwaarden	Wastypen
FI	Pesu markkinoilla olevalla pyykinpesukoneella, synteettisen pyykin pesuohjelmalla ja markkinoilla olevalla nestemäisellä pesuaineella.	Pesuohjeet	Pesutyyppi
GR	Πλύση στο πλυντήριο για υφάσματα του εμπορίου, πρόγραμμα για «Συνθετικά», με χρήση υγρού απορρυπαντικού του εμπορίου.	Συνθήκες πλύσης	Τύπος πλύσης
TR	Ticari tekstiller için çamaşır makinesinde ticari sıvı deterjan kullanılarak «Sentetik» programında yıkanır.	Yıkama koşulları	Yıkama türü
HU	Mosás kereskedelmi forgalomban kapható textíliák mosására alkalmas mosógépben, „Műszál” programmal, kereskedelmi forgalomban kapható folyékony mosószer felhasználásával.	Mosási feltételek	Mosás típusa
EE	Masinpesu tarbetekstiili programmiga „Sünteetiline“, kasutades kaubanduses leiduvat vedelat pesuvahendit.	Pesemistingimused	Pesemisviis
LV	Mazgāšana tekstilizstrādājumiem paredzētā veļas mašīnā, programmā «Sintētika», izmantojot tirdzniecībā pieejamo šķidro mazgāšanas līdzekli.	Mazgāšanas nosacījumi	Mazgāšanas veids
HR	Strojno pranje s komercijalno dostupnim tekstilnim predmetima uz primjenu programa „Sintetika” i uporabu komercijalno dostupnog tekućeg deterdženta.	Uvjeti pranja	Vrsta pranja
LT	Skalbkite buitinėje skalbyklėje, pasirinkę programą „Sintetiniai audiniai“, naudokite buitinį skystą skalbiklį.	Skalbimo sąlygos	Skalbimo tipas
BG	Пране в перална машина за пране на обикновен текстил — програма за синтетика с ползване на течен перилен препарат.	Условия на пране	Вид пране
PL	Prać w standardowej pralce, program „Syntetyki” z użyciem standardowego płynu do prania.	Pranie	Sposób prania
RO	Spălare la maşină pentru textilele din comerţ, programul „Sintetice“, cu utilizarea unui detergent lichid din comerţ.	Condiţii de spălare	Tip de spălare
SI	Pranje v pralnem stroju za tekstil, program «sintetika» z uporabo tekočega pralnega praška.	Pogoji pranja	Način pranja
SK	Pranie v bežnej práčke na programe „syntetika“ s použitím bežne dostupného tekutého pracieho prostriedku.	Podmienky prania	Spôsob prania
CZ	Praní v pračce na běžné praní textilií, program „Syntetické tkaniny” za použití běžného tekutého pracího prostředku.	Prací podmínky	Způsob praní
UA	Машинне прання тканин, доступних у продажу, за допомогою програми «Синтетика» з використанням рідкого засобу для прання, доступного у продажу.	Умови прання	Тип прання.
JP	市販の洗濯機で「合成繊維」プログラムを使用し、市販の液体洗剤を使用して洗濯します。	洗濯条件 (せんたくじょうけん)	洗濯の種類 (せんたくのしゅるい)

GB	Washing conditions as per standard ISO 6330 (as per appendix B [type A]).	Washing conditions as per standard EN ISO 3175-2 (as per the procedure in table 1)
FR	Conditions de lavage selon norme ISO 6330 (selon annexe B [type A]).	Conditions de lavage selon norme EN ISO 3175-2 (selon mode opératoire tableau 1)
DE	Waschanleitung nach Norm ISO 6330 (gemäß Anhang B [Typ A]).	Waschanleitung nach Norm EN ISO 3175-2 (gemäß Betriebsmodus in Tabelle 1).
ES	Condiciones de lavado según la norma ISO 6330 (según anexo B [tipo A]).	Condiciones de lavado según la norma EN ISO 3175-2 (según el procedimiento de la tabla 1)
IT	Condizioni di lavaggio secondo la norma ISO 6330 (allegato B [tipo A]).	Condizioni di lavaggio secondo la norma EN ISO 3175-2 (in base alla procedura tabella 1)
PT	Condições de lavagem de acordo com a norma ISO 6330 [de acordo com o anexo B (tipo A)].	Condições de lavagem de acordo com a norma EN ISO 3175-2 (de acordo com o modo operacional da tabela 1)
NO	Vaskeanvisninger i overensstemmelse med standarden ISO 6330 (ifølge bilag B [type A]).	Vaskeanvisninger i overensstemmelse med standard EN ISO 3175-2 (ifølge fremgangsmåte tabell 1)
DK	Betingelser for vask iht. standarden ISO 6330 (iht. bilag B [type A]).	Betingelser for vask iht. standarden EN ISO 3175-2 (iht. fremgangsmåden tabel 1).
SE	Förfaranden för hushållstvätt enligt ISO 6330 (enligt bilaga B [typ A]).	Förfaranden för hushållstvätt enligt EN ISO 3175-2 (enligt förfarande i tabell 1).
NL	Wasvoorwaarden volgens norm ISO 6330 (volgens bijlage B [type A]).	Wasvoorwaarden volgens norm EN ISO 3175-2 (volgens werkwijze tabel 1)
FI	Pesuohjeet standardin ISO 6330 (liitteen B [tyyppi A]) mukaiset.	Pesuohjeet standardin EN ISO 3175-2 (taulukon 1 käyttötavan) mukaiset.
GR	Συνθήκες πλύσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6330 (σύμφωνα με το παράρτημα B [τύπος A]).	Συνθήκες πλύσης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 3175-2 (σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του πίνακα 1)
TR	ISO 6330 normu (ek B [tip A]) uyarınca yıkama koşulları.	EN ISO 3175-2 normu (tablo 1 çalışma yöntemi) uyarınca yıkama koşulları.
HU	Mosási feltételek az ISO 6330 szabvány alapján (a B melléklet [A típus] szerint).	Mosási feltételek az EN ISO 3175-2 szabvány alapján (az 1. táblázatban szereplő eljárás szerint).
EE	Pesemistingimused vastavalt standardile ISO 6330 (lisa B [tüüp A] kohaselt).	Pesemistingimused vastavalt standardile ISO 3175-2 (tabeli 1 kasutusjuhendi kohaselt).
LV	Mazgāšanas nosacījumi saskaņā ar ISO 6330 standartu (saskaņā ar B pielikumu [A tips]).	Mazgāšanas nosacījumi saskaņā ar EN ISO 3175-2 standartu (saskaņā ar procedūru 1.tabulā).
HR	Uvjeti pranja u skladu s normom ISO 6330 (prema prilogu B [vrsta A]).	Uvjeti pranja u skladu s normom EN ISO 3175-2 (prema načinu rada iz tablice 1)
LT	Skalbimo sąlygos pagal standartą ISO 6330 (remiantis B priedu [A tipas]).	Skalbimo sąlygos pagal standartą ISO 3175-2 (1 lentelėje nurodyta procedūra).
BG	Условия на пране съгласно стандарт ISO 6330 (според Анекс B [тип A]).	Условия на пране съгласно стандарт EN ISO 3175-2 (според оперативния режим, таблица 1)
PL	Prać zgodnie z normą ISO 6330 (załącznik B [typ A]).	Prać zgodnie z normą EN ISO 3175-2 (według procedury opisanej w tabeli 1).
RO	Condiţii de spălare conform standardului ISO 6330 (conform anexei B [tipul A]).	Condiţii de spălare conform standardului EN ISO 3175-2 (conform modului de operare din tabelul 1)
SI	Pogoji pranja po standardu ISO 6330 (v skladu s prilogo B [tip A]).	Pogoji pranja po standardu EN ISO 3175-2 (v skladu s postopkom iz tabele 1)
SK	Podmienky prania podľa normy ISO 6330 (podľa prílohy B [typ A]).	Podmienky prania podľa normy EN ISO 3175-2 (podľa postupu v tabuľke 1).
CZ	Prací podmínky podle normy ISO 6330 (podle přílohy B [typ A]).	Prací podmínky podle normy EN ISO 3175-2 (podle postupu v tabulce 1).
UA	Умови прання згідно зі стандартом ISO 6330 (відповідно до додатку B, [тип A]).	Умови прання згідно зі стандартом EN ISO 3175-2 (відповідно до порядку виконання, наведеному в таблиці 1)
JP	ISO 6330規格に基づく洗濯条件（付録B [タイプA]に基づく）。	EN ISO 3175-2規格に基づく洗濯条件（表1の手順に基づく）。

GB	Drying conditions	Warm air drum	Dryer	Tumble dryer (procedure F) moderate temperature	Ambient air (procedure C)	Delicate
FR	Conditions de séchage	Tambour à air chaud	Etuve	Air ambiant (procedure F) temperature modéré	Air ambiant (procedure C)	Sensible
DE	Trocknungsanleitung	Heißlufttrommel	Ofen	Wäschetrockner (Stufe F) bei mäßiger Temperatur	Umgebungsluft (Stufe C)	Empfindlich
ES	Condiciones de secado	Tambor con aire caliente	Horno	Secadora (procedimiento F) a temperatura moderada	Aire ambiente (Procedimiento C)	Delicado
IT	Condizioni di asciugatura	Tamburo ad aria calda	Essiccatore	Asciugatrice (procedura F) temperatura moderata	Aria ambiente (procedura C)	Delicato
PT	Condições de secagem	Secador de ar quente	Estufa	Máquina de secar (procedimento F) temperatura moderada	Ar ambiente (procedimento C)	Frágil
NO	Tørkeanvisninger	Tørketrommel med varmluft	Tørkeskap	Tørketrommel (prosedyre F) moderat temperatur	Lufttørking (prosedyre C)	Ømfintlig
DK	Betingelser for tørring	Tumbler med varm luft	Varmeskab	Tørretumbler (procedure F) middel temperatur	Omgivende luft (procedure C)	Følsom
SE	Förfaranden för torkning	Varmluftstorktumling	Torkskåp	Torktumlare (procedur F) måttlig temperatur	Lufttorkning (procedur C)	Känslig
NL	Droogvoorwaarden	Droogtrommel met warme lucht	Droogkast	Droger (programma F) - matige temperatuur	Aan de lucht (programma C)	Teer
FI	Kuivausohjeet	Kuivausrumpu	Kuivauskaappi	Kuivausrumpu (F-ohjelma) keskilämpötila	Kuivaus huoneenlämmössä (C-ohjelma)	Arka
GR	Συνθήκες στεγνώματος	Στέγνωμα στον κάδο με θερμό αέρα	Κλίβανος	Στεγνωτήριο (διαδικασία ΣΤ) μέτρια θερμοκρασία	Αέρας περιβάλλοντος (Διαδικασία C)	Για ευαίσθητα δέρματα
TR	Kurutma koşulları	Sıcak havalı tambur	Etüv	Kurutma makinesi (prosedür F) orta sıcaklık	Ortam sıcaklığı (prosedür C)	Hassas
HU	Szárítási feltételek	Dobszárítóban meleg levegővel	Szárítókamra	Kuivatamine trumliga (F-menetlus) mõõdukal temperatuuril	Välisõhk (C-menetlus)	Érzékeny
EE	Kuivamistingimused	Kuuma õhu trummel	Kuivatusahi	Szárítógép (F művelet) közepes hőmérséklet	Környezeti levegő (C művelet)	Tundlik
LV	Žāvēšanas nosacījumi	Karstā gaisa cilindrs	Žāvēšanas skapis	Žāvētājs (F procedūra) mērena temperatūra	Apkārtējais gaiss (C procedūra)	Jūtīgs
HR	Uvjeti sušenja	Bubanj s vrućim zrakom	Komora za sušenje	Sušilica za rublje (postupak F) umjerena temperatura	Na zraku (postupak C)	Osjetljiva
LT	Džiovinimo sąlygos	Būgninė džiovyklė	Džiovinimo kamera	Elektrinis džiovintuvas (F procedūra) vidutinė temperatūra	Ore (C procedūra)	Jautriai odai
BG	Условия на сушене	Барабан с горещ въздух	Стерилизираща машина	Сушилня с барабан от (процедура f) с умерена температура	Околен въздух (процедура C)	Деликатно
PL	Suszenie	Suszarka bębnowa na ciepłe powietrze	Suszarnia	Suszarka bębnowa (procedura F) – umiarkowana temperatura	Na wolnym powietrzu (procedura C)	Delikatne
RO	Condiţii de uscare	Tambur cu aer cald	Etuvă	Temperatură moderată a uscătorului cu tambur (procedura F)	Aer ambiant (procedura C)	Delicat
SI	Pogoji sušenja	Boben z vročim zrakom	Sušilnik	Sušilni stroj (postopek F) zmerna temperatura	Okoljski zrak (postopek C)	Občutljivo
SK	Podmienky sušenia	Bubnová sušička s teplým vzduchom	Sušiareň	Sušička (postup F), stredná teplota	Izbová teplota (postup C)	Jemné
CZ	Podmínky sušení	Teplovzdušná bubnová sušička	Sušárna	Sušička (postup F) střední teplota	Pokojová teplota (postup C)	Jemné
UA	Умови сушіння	Сушильна камера	Сушильна камера	Помірна температура сушильної машини (операція F)	Відкрите повітря (спосіб C)	Делікатна
JP	乾燥条件 (かんそうじょうけん)	温風ドラム (おんぷうドラム)	乾燥機 (かんそうき)	タンブル乾燥機(手順F)中温	外気(手順C)	デリケート (でりけーと)

EN 388



EN 388 : 2016 + A1 : 2018 — **a b c d e (P)**

GB	**Mechanical hazards**	**Performance levels**
	a: Abrasion resistance (0-4)	**b:** Blade cut resistance (0-5)
	c: Tear resistance (0-4)	**d:** Puncture resistance (0-4)
	e: Resistance to cutting TDM (A-F)	**(P) :** Protection against impacts
FR	**Dangers mécaniques**	**Niveaux de performance**
	a : Abrasion (0-4)	**b :** Résistance à la coupure par tranchage (0-5)
	c : Déchirement (0-4)	**d :** Perforation (0-4)
	e : Résistance à la coupure TDM (A-F)	**(P) :** Protection contre les impacts
DE	**Mechanische Gefahre**	**Leistungsniveaus**
	a: Abriebfestigkeit (0-4)	**b:** Schnittfestigkeit (0-5)
	c: Reißfestigkeit (0-4)	**d:** Durchstoßfestigkeit (0-4)
	e: Schnittfestigkeit TDM (A-F)	**(P):** Schutz gegen Stoßeinwirkungen
ES	**Riesgos mecánicos**	**Niveles de prestación**
	a : Resistencia a la abrasión (0-4)	**b :** Resistencia al corte por cuchilla (0-5)
	c : Resistencia al desgarro (0-4)	**d :** Resistencia a la perforación (0-4)
	e : Resistencia al corte TDM (A-F)	**(P) :** Protección contra impactos
IT	**Rischi meccanici**	**Livelli di performance**
	a : Resistenza all'abrasione (0-4)	**b :** Resistenza al taglio per tranciatura (0-5)
	c : Resistenza allo strappo (0-4)	**d :** Resistenza alla perforazione (0-4)
	e: Resistenza al taglio TDM (A-F)	**(P) :** Protezione contro il taglio da impatto
PT	**Riscos mecânicos**	**Níveis de eficiência**
	a : Resistência à abrasão (0-4)	**b :** Resistência ao corte por golpes (0-5)
	c : Resistência ao rasgo (0-4)	**d :** Resistência à perfuração (0-4)
	e : Resistência ao corte TDM (A-F)	**(P) :** Proteção contra os impactos
NO	**Mekaniske risikoer**	**Prestasjonsnivå**
	a: Motstandsevne mot avskraping (0-4)	**b:** Motstandsdyktiget mot kutting med skarpe gjenstander (0-5)
	c: Motstandsevne mot revner (0-4)	**d:** Motstandsevne mot perforering (0-4)
	e: Motstandsdyktighet mot snitting TDM (A-F)	**(P):** Beskyttelse mot slag og trykk
DK	**Mekaniske farer**	**Ydelsesniveauer**
	a: Slidbestandighed (0-4)	**b:** Modstandsdygtighed over for brud ved skæring (0-5)
	c: Rivestyrke (0-4)	**d:** Modstandsevne over for perforering (0-4)
	e: Modstandsdygtighed over for snit TDM (A-F)	**(P):** Beskyttelse mod stød og slag
SE	**Mekaniska risker**	**Skyddsnivåer**
	a: Nötningsmotstånd (0-4)	**b:** Skärmotstånd per klinga (0-5)
	c: Rivhållfasthet (0-4)	**d:** Punkteringsmotstånd (0-4)
	e: Skärmotstånd, TDM-testet (A–F)	**(P):** Skydd mot stötar
NL	**Mechanische gevaren**	**Prestatieniveau**
	a: schuurweerstand (0-4)	**b:** Weerstand tegen snijden (0-5)
	c: scheurweerstand (0-4)	**d:** perforatieweerstand (0-4)
	e: Snijweerstand TDM (A-F)	**(P):** Bescherming tegen stoten
FI	**Mekaaniset vaarat**	**Suojaustasot**
	a: Hankauskestävyys (0-4)	**b:** Leikkauksenkesto viiltämällä (0-5)
	c: Repäisykestävyys (0-4)	**d:** Pistonkestävyys (0-4)
	e: Viillonkestävyys TDM (A–F)	**(P):** Iskuja vaimentava suojaus
GR	**Μηχανικοι κινδυνοι**	**Επιπεδο αποδοσης**
	a: Αντοχή στην τριβή (0-4)	**b:** Αντίσταση στη διάτρηση με τομή (0-5)
	c: Αντοχή στη διάσχιση (0-4)	**d:** Αντοχή στη διάτρηση(0-4)
	e: Αντοχή στην κοπή TDM (A-F)	**(P):** Προστασία από τις κρούσεις
TR	**Mekanik tehlikeler**	**Performans seviyeleri**
	a: Aşınma direnci (0-4)	**b:** Kesici cisimle kesilme direnci (0-5)
	c: Yırtılma direnci (0-4)	**d:** Delinme direnci (0-4)
	e: Kesilme direnci TDM (A-F)	**(P):** Darbeden koruma

HU	**Mechanikai veszélyek**	**Teljesítmény szintek**
	a: Súrlódással szembeni ellenállás (0-4)	**b:** Vágásbiztosság vágópenge esetén (0-5)
	c: Szakadással szembeni ellenállás (0-4)	**d:** Átszúrással szembeni ellenállás (0-4)
	e: Vágással szembeni védelem TDM (A-F)	**(P):** Behatások elleni védelem
EE	**Mehhaanilised ohud**	**Toimivustasemed**
	a: Kulumiskindlus (0-4)	**b:** Vastupidavus lõikamise teel viilutamisele (0–5)
	c: Rebenemiskindlus (0-4)	**d:** Torkekindlus (0-4)
	e: Vastupidavus lõikamisele TDM (A–F)	**(P):** Kaitse mõjude eest
LV	**Mehāniskie apdraudējumi**	**Veiktspējas līmeņi**
	a: Nodilumizturība (0-4)	**b:** Izturība pret sagriešanu ar šķelšanu (0-5)
	c: Noturība pret saraušanu (0-4)	**d:** Noturība pret caurduršanu (0-4)
	e: Pretestība pret sagriešanu TDM (A-F)	**(P):** Aizsardzība pret triecieniem
HR	**Mehaničke opasnosti**	**Razina učinka**
	a: Otpornost na habanje (0-4)	**b:** Zaštita od prosijecanja (0 – 5)
	c: Otpornost na trganje (0-4)	**d:** Otpornost na probijanje (0-4)
	e: Otpornost na posjekotine TDM (A – F)	**(P):** Zaštita od udaraca
LT	**Mechaninė apsauga**	**Atitikimo lygia**
	a: Atsparumas trinčiai (0-4)	**b:** Atsparumas peilio įpjovimui (0–5)
	c: Atsparumas plėšimui (0-4)	**d:** Atsparumas pradūrimui (0-4)
	e: Atsparumas įpjovimui išbandytas TDM įrenginiu (A–F)	**(P):** Apsauga nuo poveikio
BG	**Механични опасности**	**Нива на ефективност**
	a: Устойчивост на изтъркване (0-4)	**b:** Устойчивост на срязване с остър предмет (0-5)
	c: Устойчивост на разкъсване (0-4)	**d:** Устойчивост на пробиване (0-4)
	e: Устойчивост на срязване TDM (A-F)	**(P):** Защита от въздействия
PL	**Zagrożenia mechaniczne**	**Poziomy odporności**
	a: Odporność na ścieranie (0-4)	**b:** Odporność na przecięcie ostrym narzędziem (0–5)
	c: Odporność na rozdzieranie (0-4)	**d:** Odporność na przebicie (0-4)
	e: Odporność na przecięcie TDM (A-F)	**(P):** Ochrona przed uderzeniami
RO	**Pericole mecanice**	**Niveluri de performanţă**
	a: Rezistenţă la abraziune (0-4)	**b:** Rezistenţă la tăiere prin retezare (0-5)
	c: Rezistenţă la rupere (0-4)	**d:** Rezistenţă la perforare (0-4)
	e: Rezistenţă la tăiere TDM (A-F)	**(P):** Protecţie împotriva lovirilor
SI	**Mehanske nevarnost**	**Raven učinkovitosti**
	a: Odpornost na abrazijo (0-4)	**b:** Protiurezna zaščita (0-5)
	c: Zaščita pred trganjem (0-4)	**d:** Zaščita pred perforacijo (0-4)
	e: Odpornost na prerez TDM (A-F)	**(P):** Zaščita pred udarci
SK	**Mechanické nebezpečenstvá**	**Stupne ochrany**
	a: Odolnosť voči oderu (0-4)	**b:** Odolnosť voči prerezaniu preseknutím (0-5)
	c: Odolnosť voči pretrhnutiu (0-4)	**d:** Odolnosť voči prepichnutiu (0-4)
	e: Odolnosť voči porezaniu podľa TDM (A-F)	**(P):** Ochrana proti nárazom
CZ	**Mechanická nebezpečí**	**Úrovně účinnosti**
	a: Odolnost proti oděru (0-4)	**b:** Odolnost proti pořezání (0-5)
	c: Odolnost proti roztržení (0-4)	**d:** Odolnost proti proražení (0-4)
	e: Odolnost proti pořezání TDM (A-F)	**(P):** Ochrana proti nárazům
UA	**Механічні ушкодження**	**Рівень захисту**
	a: Стійкість до стирання (0-4)	**b:** Стійкість до порізів під час різання (0–5)
	c: Стійкість до розривів (0-4)	**d:** Стійкість до проколювання (0-4)
	e: Стійкість до порізів, динамометр TDM (експлуатаційні рівні A–F)	**(P):** захист від ударів
JP	**機械的リスク**	**性能レベル (せいのうレベル)**
	a: 耐摩耗性 (0-4)	**b:** 耐切創性 Coupe test (0-5)
	c: 耐引裂性 (0-4)	**d:** 耐貫通性 (0-4)
	e: 耐切創性(TDM test)	**(P) :** 衝撃保護 (しょうげきほご)

GB	* Tests carried out on new gloves and washed gloves (x washes), if washable.
FR	* Essais réalisés sur gants neufs et sur gants lavés (x lavages) si lavables.
DE	* Tests an neuen und an gewaschenen Handschuhen (x Wäschen), falls waschbar, durchgeführt.
ES	* Pruebas realizadas en guantes nuevos y en guantes lavados (x lavados) si son lavables.
IT	* Test realizzati su guanti nuovi e guanti lavati (x lavaggi), se lavabili.
PT	* Testes realizados em luvas novas e luvas lavadas (x lavagens) se forem laváveis.
NO	* Tester utført på nye hansker og på vaskede hansker (x vasker) hvis vaskbare.
DK	* Forsøg udført på nye handsker og på vaskede handsker (x vask), hvis de kan vaskes.
SE	* Tester utförda på nya och på tvättade handskar (x tvättar), om tvättbara.
NL	* Test uitgevoerd op nieuwe handschoenen en op gewassen handschoenen (x wasbeurten), indien wasbaar.
FI	* Testit suoritettu uusille käsineille ja pestävien käsineiden tapauksessa pestyille käsineille (x pesua).
GR	* Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε καινούρια γάντια και σε πλυμένα γάντια (x πλύσεις), εφόσον ήταν πλενόμενα.
TR	* Yeni eldivenler üzerinde ve yıkanabilen modellerde yıkanmış eldivenler üzerinde (x yıkama) testler gerçekleştirilmiştir.
HU	* Új kesztyűkön és mosható kesztyűk esetén mosott kesztyűkön (x mosás) elvégzett tesztek.
EE	* Uute ja pestud (x pesukorda) kinnastega tehtud katsed.
LV	* Testi veikti jauniem cimdiem un mazgātiem cimdiem (x mazgāšanas reizes), ja tie ir mazgājami.
HR	* Ispitivanja su obavljena na novim rukavicama i na opranim rukavicama (x pranja) ako se mogu prati.
LT	* Bandymai buvo atlikti su naujomis ir skalbtomis pirštinėmis (x skalbimų), jei pirštines galima skalbti.
BG	* Изпитвания, проведени върху нови ръкавици и прани ръкавици (x изпирания), които могат да се перат.
PL	* Testy przeprowadzona na rękawicach nowych oraz rękawicach wybranych (po x praniach) jeżeli nadają się do prania.
RO	* Teste realizate pe mănuşi noi şi pe mănuşi spălate (după x spălări), dacă acestea sunt lavabile.
SI	* Preizkusi, opravljeni na novih in opranih rokavicah (x pranj), če so te pralne.
SK	* Testovanie nových rukavíc a praných rukavíc (x praní), ak sa môžu prať.
CZ	* Jestliže jsou rukavice pratelné, jsou zkoušky provedeny na nových rukavicích a na praných rukavicích (x praní).
UA	* Випробування нових рукавичок і рукавичок після прання (прання, кількість разів: x), якщо вони придатні для цього.
JP	* 洗濯可能な場合、新しい手袋と洗濯した手袋(x回の洗濯)で実施されたテスト。

GB	** See specific annex.
FR	** Voir annexe spécifique.
DE	** Siehe Extra-Anhang.
ES	** Ver el anexo específico.
IT	** Vedere l'allegato specifico.
PT	** Consultar anexo específico.
no	** Se spesifikt vedlegg.
DK	** Se det relevante bilag.
SE	** Se särskild bilaga.
NL	** Zie de specifieke bijlage.
FI	** Katso erityisliitettä.
GR	** Δείτε το ειδικό παράρτημα.
TR	** İlgili eke bakın.
HU	** Lásd a konkrét mellékletet.
EE	** Vt vastavat lisa.
LV	** Skatīt konkrēto pielikumu.
HR	** Pogledati posebni dodatak.
LT	** Žr. specialų priedą.
BG	** Виж конкретното приложение.
PL	** Patrz szczegółowy załącznik.
RO	** A se vedea anexa specifică.
SI	** Glejte poseben dodatek.
SK	** Pozri príslušnú prílohu.
CZ	** Viz konkrétní příloha.
UA	** Див. відповідний додаток.
JP	** 特定の付録を参照してください。

	EU Regulation 2016/425 Certified by notified body (module B)		Coating materials	EN 388 a b c d e *	EN 407 XXXXXX *	GX ISO 18889 **	EN 16350 *	No. of Cat.	Sizes	Dexterity	WASHES No. of cycles	WASHES Type ***
380	CTC	0075	Nitrile	4344B	X1XXXX			2	8.9.10	5		
532	CTC	0075	Textile	3X4XB				2	450 mm	X	5	4
538	CTC	0075	Textile	3X4XD				2	600 mm	X	5	4
547			Nitrile+TPR	4X43DP					8.9.10.11			
557	CTC	0075	Polyurethane + Nitrile patch	4343B				2	6.7.8.9.10.11	5	5	5
558	CTC	0075	Polyurethane + Nitrile patch	4343B				2	6.7.8.9.10.11	5	5	5
563	CTC	0075	Nitrile	4X43B				2	7.8.9.10.11	5		
574	CTC	0075	Nitrile	4X31C	X1XXX	GR		3	6.7.8.9.10.11	5		
578	CTC	0075	Polyurethane	4X42B				2	6.7.8.9.10.11	5	3	5
579	CTC	0075	Polyurethane	4342B				2	5.6.7.8.9.10.11	5	5	2
580	CTC	0075	Nitrile	4X42B	X1XXXX	GR		3	6.7.8.9.10.11	5		
582	CTC	0075	Nitrile	4X43D				2	6.7.8.9.10.11	5	5	1
584	CTC	0075	Polyurethane	4342B				2	6.7.8.9.10.11	5	5	2
585	CTC	0075	Nitrile	4X42C				2	7.8.9.10.11	5	3	4
586	CTC	0075	Polyurethane	4X43D				2	6.7.8.9.10.11	5	3	1
588	CTC	0075	Nitrile	4X42B				2	7.8.9.10.11	5	5	4
599	CTC	0075	Nitrile	4X42B	X1XXXX	GR		3	7.8.9.10.11	5		
600	CTC	0075	Nitrile	4X42B	X1XXXX	GR		3	7.8.9.10	5		
603	Centexbel	0493	Textile	3X42C				2	530 mm	X	3	5
609	CTC	0075	Polyurethane	4X42B				2	5.6.7.8.9.10.11	5	5	5
610	CTC	0075	Polyurethane	4X43C				2	5.6.7.8.9.10.11	5	3	4
615	CTC	0075	Polyurethane	4X43D				2	6.7.8.9.10.11	5	3	4
622	CTC	0075	Polyurethane	4X43F				2	6.7.8.9.10.11	5	5	4
642	CTC	0075	Nitrile	4X42B	X1XXXX			2	6.7.8.9.10.11	5	1	6
643	CTC	0075	Nitrile	4X42C	X1XXXX			2	6.7.8.9.10.11	5	1	6
644	CTC	0075	Nitrile	4X43D	X1XXXX			2	6.7.8.9.10.11	5	1	6
645	CTC	0075	Nitrile	4X43E	X1XXXX			2	6.7.8.9.10.11	5	1	6
692	CTC	0075	Nitrile	3X42B				2	6.7.8.9.10.11	5	1	5
693	CTC	0075	Nitrile	4X42C				2	6.7.8.9.10.11	5	1	5
694	CTC	0075	Nitrile	4X42D				2	6.7.8.9.10.11	5	1	5
809	CTC	0075	Polyurethane	4X42B				2	5.6.7.8.9.10.11	5	5	5
815	CTC	0075	Polyurethane	4X43D				2	6.7.8.9.10.11	5	3	4
832	CTC	0075	Textile + Leather	4X43E	X1XXXX			2	8.9.10.11	3	5	7
836	CTC	0075	Textile + Leather	4X43D	X1XXXX			2	6.7.8.9.10.11	3	5	7
837	CTC	0075	Nitrile + Leather	4X44F	X1XXXX			2	8.9.10.11	5	5	7
838	CTC	0075	Textile	2X4XE				2	6.7.8.9.10.11	5	20	3
840	CTC	0075	Natural latex	3X43D	X2XXXX			2	7.8.9.10	5		
851	CTC	0075	Nitrile	4X43DP				2	7.8.9.10.11	5		
853	CTC	0075	Nitrile+TPR	4X43DP	X1XXXX			2	7.8.9.10.11	5		

Maximum recorded Rv Palm: 4,2 x 10^3 Ω /10V Back: 2,1 x 10^2 Ω /1V Cuff: 6,9 x 10^2 Ω /1V

Maximum recorded Rv Palm: 5,7 x 10^3 Ω /10V Back: 2,9 x 10^2Ω /1V Cuff: 2,1 x 10^2 Ω /1V

GB	Notified body	No. of Categories	Sizes	Dexterity	Washes	No. of cycles	Type
FR	Organisme notifié	N° de Catégories	Tailles	Dexterite	Lavages	Nbre de cycles	Type
DE	Benannte Stelle	Kategorien Nr.	Größen	Fingerspitzen-Gefühl	Wäsche	Anz. Zyklen	Typ
ES	Organismo notificado	N.º de categorías	Tallas	Destreza	Lavados	N.º ciclos	Tipo
IT	Organismo notificato	N° di categoria	Taglie	Destrezza	Lavaggi	N° di cicli	Tipo
PT	Organismo notificado	N.º de Categorias	Tamanhos	Destreza	Lavagens	N.º ciclos	Tipo
NO	Teknisk kontrollorgan	Antall kategorier	Størrelser	Fingerferdighet	Vask	Ant. Sykluser	Type
DK	Bemyndiget organ	Kategori nr.	Størrelser	Fingerfærdighed	Vask	Antal cyklusser	Type
SE	Anmält organ	Kategori-nr	Storlekar	Fingerrörlighet	Tvättar	Antal cykler	Typ
NL	Aangemelde instantie	Categorie-nummer	Maten	Vingergevoeligheid	Wassen	Aantal cycli	Type
FI	Ilmoitettu laitos	Luokka	Koot	Kätevyys	Pesu	Pesukertojen määrä	Tyyppi
GR	Κοινοποιημένος οργανισμός	Αριθ. Κατηγοριών	Μεγέθη	Επιδεξιοτητα	Πλυσεις	Αριθ. Κύκλων	Τύπος
TR	Onaylanmış kuruluş	Kategori No.	Beden	Kavrama	Yikama	Döngü sayıs	Tip
HU	Bejelentett szervezet	Kategóriák sorszáma	Méretek	Kézügyesség	Mosás	Ciklusok száma	Típus
EE	Teavitatud asutus	Kategooria number	Suurused	Täpsus	Pesemine	Nb tsüklid	Tüüp
LV	Pilnvarotā iestāde	Nr. Kategorijas	Izmēri	Lokanība	Mazgāšana	Ciklu skaits	Veids
HR	Prijavljeno tijelo	Br. Kategorija	Veličine	Spretnost	Pranja	Br. Ciklusa	Tip
LT	Notifikuotoji institucija	Kategorijos Nr.	Dydžiai	Fizinė koordinacija	Skalbimas	Ciklų skaičius	Tipas
BG	Нотифициран орган	№ на Категории	Размери	Сръчност	Изпиране	Брой цикли	Тип
PL	Jednostka notyfikowana	Nr kategorii	Rozmiary	Precyzja dotyku	Pranie	Liczba cykli	Typ
RO	Organism notificat	Nr. De categorii	Dimensiuni	Dexteritate	Curățare	Nr. Cicluri	Tip
SI	Priglašeni organ	Št. Kategorij	Velikosti	Spretnost	Pranje	Št. Ciklov	Tip
SK	Notifikovaný orgán	Č. Kategórie	Veľkosti	Ohybnosť	Pranie	Počet cyklov	Typ
CZ	Oznámený subjekt	Č. Kategorie	Velikosti	Zručnost	Mytí	Poč. Cyklů	Typ
UA	Нотифікований орган сертифікації	Категорія	Розміри	Ступінь свободи рухів	Прання	Кіл-ть циклів	Тип
JP	通知機関	カテゴリーナンバー	サイズ	柔軟性	洗濯	サイクル数	種類

GB	Coating materials	Nitrile	Polyurethane	Textile	Natural latex	Polyurethane+Nitrile patch	Textile+Leather	Natural latex
FR	Matériaux de l'enduction	Nitrile	Polyurethane	Textile	Latex naturel	Polyurethane+pastille nitrile	Textile+cuir	Latex naturel
DE	Beschichtungsmaterial	Nitril	Polyurethan	Textil	Naturlatex	Polyurethan+Nitrilverstärkung	Textil+Leder	Naturlatex
ES	Materiales del recubrimiento	Nitrilo	Poliuretano	Textil	Látex natural	Poliuterano+ pastilla Nitrilo	Textil+Cuero	Látex natural
IT	Materiali di rivestimento	Nitrile	Poliuretano	Tessile	Lattice naturale	Poliuretano+pastiglia Nitrile	Tessile+Cuoio	Lattice naturale
PT	Materiais do revestimento	Nitrilo	Poliuretano	Têxtil	Látex natural	Poliuretano+ pastilha nitrilo	Têxtil+Pele	Látex natural
NO	Materialer til belegg	Nitril	Polyuretan	Tekstil	Naturlig lateks	Polyuretan+Nitrilprikk	Tekstil+Skinn	Naturlig lateks
DK	Belægningsmaterialer	Nitril	Polyurethan	Tekstil	Naturlig latex	Polyurethan+Nitrilpastil	Tekstil+Læder	Naturlig latex
SE	Impregneringsmedel	Nitril	Polyuretan	Textil	Naturgummi	Polyuretan+Nitrilförstärkning	Textil+Läder	Naturgummi
NL	Coatingmaterialen	Nitril	Polyurethaan	Textiel	Natuurlijke latex	Polyurethaan+Schijf van nitril	Textiel+Leer	Natuurlijke latex
FI	Pinnoitteen materiaalit	Nitriili	Polyuretaani	Tekstiili	Luonnonlateksi	Polyuretaani+Nitriilinäppylät	Tekstiili+Nahka	Luonnonlateksi
GR	Υλικά της επένδυσης	Νιτρίλιο	Πολυουρεθάνη	Ύφασμα	Φυσικό λάτεξ	Πολυουρεθάνη+Νιτρίλιο	Ύφασμα+Δέρμα	Φυσικό λάτεξ
TR	Kaplama malzemeleri	Nitril	Poliüretan	Tekstil	Doğal lateks	Poliüretan+Nitril tanecik	Tekstil+Deri	Doğal lateks
HU	A bevonat anyagai	Nitril	Polyuretán	Textil	Természetes latex	Poliuretán+Nitril pasztilla	Textil+Bőr	Természetes latex
EE	Kattematerjalid	Nitriil	Polüuretaan	Tekstiil	Looduslik lateks	Polüuretaan+Nitriili kiht	Tekstiil+Nahk	Looduslik lateks
LV	Pārklājuma materiāli	Nitrils	Poliuretāns	Tekstils	Dabīgs latekss	Poliuretāns+Nitrila pastila	Tekstils+Āda	Dabīgs latekss
HR	Materijali obloge	Nitril	Poliuretan	Tekstil	Prirodna guma	Poliuretan+Nitrilna podloga	Tekstil+Koža	Prirodna guma
LT	Dengiamosios medžiagos	Nitrilas	Poliuretanas	Audinys	Natūralus lateksas	Poliuretanas+Nitrilo taškeliai	Audinys+Oda	Natūralus lateksas
BG	Материали на покритието	Нитрил	Полиуретан	Текстил	Естествен латекс	Полиуретан+Върхове на пръстите от нитрил	Текстил+Кожа	Естествен латекс
PL	Materiały powlekające	Nitryl	Poliuretan	Tekstylny	Lateks naturalny	Poliuretan+Wstawka nitrylowa	Tekstylny+Skóra	Lateks naturalny
RO	Materiale de învelire	Nitril	Poliuretan	Textil	Latex natural	Poliuretan+Film de nitril	Textil+Piele	Latex natural
SI	Materiali za prevleke	Nitril	Poliuretan	Tekstil	Naravni Lateks	Poliuretan+Nitrilni krožec	Tekstil+Usnje	Naravni Lateks
SK	Materiály povrstvenia	Nitril	Polyuretán	Textil	Prírodný latex	Polyuretán+Nitrilové pastilky	Textil+Koža	Prírodný latex
CZ	Povlakové materiály	Nitril	Polyuretan	Textil	Přírodní latex	Polyuretan+Nitrilové tečky	Textil+Kůže	Přírodní latex
UA	Матеріали для покриття	Нітрил	Поліуретан	Тканина	Природний латекс	Поліуретан+Накладки з нітрилу	Тканина+Шкіра	Природний латекс
JP	コーティング材料	ニトリル	ポリウレタン	繊維	天然ラテックス	ポリウレタン+ニトリルパッチ	繊維+皮革	天然ラテックス

GB	Level X means that the glove has not been tested because the test method is not suitable for the glove.
FR	Le niveau X indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai, la méthode d'essai ne convenant pas du fait de la conception du gant.
DE	Ebene X zeigt an, dass der Handschuh keinem Versuch unterzogen wurde, da die Prüfmethode für die Konzeption des Handschuhs ungeeignet ist.
ES	El nivel X indica que el guante no se ha sometido a la prueba al no convenir el método de prueba por el diseño del guante.
IT	Il livello X indica che il test non è applicabile o il guanto non è stato testato.
PT	O nível X indica que a luva não foi submetida a testes por o método de teste não ser adequado devido à conceção da luva.
NO	Nivået X indikerer at hansken ikke har blitt testet. Testmetoden er ikke egnet på grunn av utformingen av hansken.
DK	Niveau X angiver, at handsken ikke er testet, da testmetoden ikke er egnet på grund af handskens design.
SE	Nivån X anger att handsken inte testats, eftersom testmetoden är inte är lämplig på grund av handskens konstruktion.
NL	De waarde X geeft aan dat de handschoen niet getest is omdat de testmethode niet overeenkomt met het ontwerp van de handschoen.
FI	Taso X tarkoittaa, että käsinettä ei ole testattu, koska testausmenetelmä ei sovellu käsineelle.
GR	Το επίπεδο X υποδεικνύει ότι το γάντι δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή, καθώς ο σχεδιασμός του καθιστά τη μέθοδο δοκιμής ακατάλληλη.
TR	X seviyesi, test yönteminin eldivenin tasarımına uygun olmaması nedeniyle eldivenin teste tabi tutulmadığını gösterir.
HU	Az X szint azt jelzi, hogy a kesztyű nem volt bevizsgálva, mivel a vizsgálati módszer nem felelt meg a kesztyű koncepciójának.
EE	Tase X näitab, et kinnast ei ole testitud, katsemeetod ei sobi kinda disainiga.
LV	Līmenis X norāda, ka cimdi nav pārbaudīti, pārbaudes paņēmiens neatbilst cimdu uzbūvei.
HR	Razina X znači da rukavica nije ispitana, postupak ispitivanja nije prikladan zbog dizajna rukavice.
LT	Lygis „X" nurodo, kad pirštinės nebuvo bandomos, kadangi bandymų metodas neatitinka pirštinės paskirties.
BG	Ниво X показва, че ръкавицата не е била подлагана на изпитване, тъй като методът за изпитване не е подходящ за конструкцията ѝ.
PL	Poziom X oznacza, że rękawica nie została zbadana lub metoda badania nie została dostosowana do wykonania lub materiału.
RO	Nivelul X arată că mănușa nu a fost supusă testului, metoda de testare nefiind corespunzătoare din cauza modului în care a fost conceputā mănușa.
SI	Stopnja X kaže, da rokavica ni bila testirana, ker preskusna metoda ni primerna zasnovi rokavice.
SK	Stupeň X označuje, že rukavice neboli testované, keďže testovacia metóda nevyhovuje koncepcii rukavíc.
CZ	Úroveň X znamená, že rukavice nebyly na příslušné riziko zkoušeny, neboť zkušební postup není pro tento typ rukavice vhodný.
UA	Рівень X вказує на те, що рукавички не підлягали випробуванню, оскільки метод його проведення не відповідає виконанню рукавичок.
JP	レベルXは、テスト方法が手袋に適していないため、テストが行われていないことを意味します。

EN 16350

	EN 16350 : 2014
GB	**Protection against electrostatic dissipation EN 16350: 2014** Condition for test: Duration ≥ 48 h / Temperature 23°C / 25% relative humidity Required vertical resistance: Rv < 1.0 × 10^8 Ω. / applied voltage (V) Maximum recorded Rv / Palm / Back / Cuff
FR	**Protection aux dissipations électrostatiques EN 16350 : 2014** Condition pour test : Durée ≥ 48 h / température 23°C / 25% humidité relative Résistance verticale exigée : Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / voltage appliqué (V) Rv maximales enregistrées / Paume / Dos / Manchette
DE	**Schutz vor elektrostatischen Entladungen EN 16350: 2014** Bedingung für Test: Dauer ≥ 48 h / Temperatur 23°C / 25% relative Luftfeuchtigkeit Verlangter Widerstand in vertikaler Richtung: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / angelegte Spannung (V) Rv maximal eingetragen / Handteller / Handrücken / Manschette
ES	**Protección con disipación de cargas electrostáticas EN 16350: 2014** Condición para prueba: Duración ≥ 48 h / Temperatura 23 °C 25 % de humedad relativa / Resistencia vertical exigida: RV < 1,0 × 10^8 Ω. / voltaje aplicado (V) RV máximas registradas / Palma / Dorso / Puño
IT	**Protezione a dissipazione elettrostatica EN 16350: 2014** Condizione per test: Durata ≥ 48 h / temperatura 23°C / 25% umidità relativa Resistenza verticale richiesta: Rv < 1,0 × 10^8 Ω Rv. / tensione applicata (V) massime registrate / Palmo / Dorso / Polso
PT	**Proteção contra descargas eletrostáticas EN 16350: 2014** Condição para teste: Duração ≥ 48 h / temperatura 23 °C / humidade relativa a 25% Resistência vertical exigida: Rv < 1,0 × 10^8 Ω Rv . / tensão aplicada (V) máxima registada / Palma / Costas / Punho
NO	**Beskyttelse mot elektrostatisk spredning - standarden EN 16350: 2014** Betingelse for test: varighet ≥ 48 t /temperatur 23 °C / 25 % relativ fuktighet påkrevd vertikal motstand (Rv): Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / påført spenning (V) maksimal Rv som er registrert / håndflate / håndbak / mansjett
DK	**Beskyttelse mod elektrostatiske udladninger EN 16350: 2014** Betingelse for test: Varighed ≥ 48 timer / temperatur 23°C /25% relativ luftfugtighed Påkrævet gennemgangsmodstand: Rv < 1,0 × 10^8 Ω Maks. / anvendt spænding (V) registrerede Rv / Håndflade / Håndryg / Manchet
SE	**Skydd mot elektrostatisk dissipation EN 16350 : 2014** Villkor för test: Tid ≥ 48 h / temperatur 23°C / 25% reletiv fuktighet Vertikal resistens som krävs: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / applicerad spänning (V) Max registrerade Rv / Handflata / Rygg / Handled
NL	**Bescherming tegen elektrostatische risico's EN 16350: 2014** Voorwaarde voor test: Duur ≥ 48 u /Luchttemperatuur 23°C / Relatieve vochtigheid 25% Vereiste volumeweerstand: Vw < 1,0 × 10^8 Ω. / aangelegde spanning (V) Maximaal geregistreerde vw / Handpalm / Handrug / Manchet
FI	**Suojakäsineiden sähköstaattiset ominaisuudet EN 16350: 2014** Ehto testille: Kesto≥48 h/Ympäristön lämpötila 23 °C/Suhteellinen ilmankosteus 25 % Vaadittu vastus pystysuunnassa: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / sovellettu jännite (V) Saadut Rv-enimmäisarvot / Kämmenpuoli / Kämmenselkä / Ranneke
GR	**Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση EN 16350: 2014** προϋπόθεση για δοκιμή: Διάρκεια≥ 48 ώρες / Θερμοκρασία 23°C / Σχετική υγρασία 25% Απαιτούμενη αντίσταση διέλευσης: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / εφαρμοσμένη τάση (V) Μέγιστες καταχωρημένες Rv / Παλάμη / Ράχη / Μανσέτα
TR	**Elektrostatik yayılıma karşı koruma EN 16350:s 2014** Test için koşul: Süre ≥ 48 s /sıcaklık 23°C / %25 nispi nem Gereken dikey direnç: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / uygulanan voltaj (V) Kaydedilen azami Rv / Avuç içi / Sırt / Manşet
HU	**Védelem az elektrosztatikus feltöltődés ellen, EN 16350: 2014** Feltétel a teszthez: ≥ 48 óra időtartam / 23 °C hőmérséklet / 25% relatív páratartalom Elvárt átmeneti ellenállás (Rv): Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / alkalmazott feszültség (V) Maximális mért Rv / Tenyér / Kézfej / Csuklórész
EE	**Kaitsekinnaste elektrostaatilised omadused EN 16350: 2014** Tingimus testiks: Kestus ≥ 48 h /Temperatuur 23 °C /Suhteline õhuniiskus 25 % Vajalik vertikaalne takistus:Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / rakendatud pinge (V) Maksimaalsed registreeritud Rv-väärtused / Peopesa / Käeselg / Käeselg
LV	**Aizsardzība pret elektrostatisko izkliedi EN 16350: 2014** Nosacījums testam: Ilgums ≥ 48 h / temperatūra 23°C /25% relatīvais mitrums Nepieciešamā vertikālā pretestība: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / pielietotais spriegums (V) Reģistrēti maksimālie RV / Delna / Virspuse / Manšete
HR	**Zaštita od elektrostatičkih izboja EN 16350: 2014** Uvjet za test: Trajanje ≥ 48 h / Temperatura 23 °C / 25 % relativna vlažnost Potrebni okomiti otpor: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / primijenjeni napon (V) Maksimalno zabilježeni Rv / Dlan / Leđa / Orukavlje
LT	**Apsauginės pirštinės nuo elektrostatinių pavojų EN 16350: 2014** Sąlyga testui: Trukmė ≥ 48 h / temperatūra 23 °C / 25 % santykinė drėgmė Reikalingas vertikalus pasipriešinimas: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / taikoma įtampa (V) Didžiausios užfiksuotos Rv / Delnas / Nugarėlė / Rankogaliai
BG	**Защита срещу разсейване на електростатични заради EN 16350: 2014** условие за тест: Продължителност ≥ 48 h / температура 23° C / 25% относителна влажност / Необходимо е вертикално съпротивление: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / приложено напрежение (V) Записано максимално Rv / Частта за длanта / Задна част на длanта / Маншет
PL	**Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych PN-EN 16350: 2014** Warunek testu: Czas trwania ≥ 48 h/temperatura 23°C/25% wilgotności względnej Wymagana rezystancja pionowa:Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / napięcie stosowane (V) Rv maksymalne zarejestrowane / Wnętrze dłoni / Grzbiet / Mankiet
RO	**Protecţie împotriva disipărilor electrostatice EN 16350: 2014** Condiţie pentru test: Durată ≥ 48 h / temperatură 23°C / 25% umiditate relativă Rezistenţă verticală necesară: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / tensiune aplicată (V) Rv maxime înregistrate / Palmă / Spate / Manşetă
SI	**Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo EN 16350: 2014** Pogoj za test: Trajanje ≥ 48 h / temperatura 23 °C / 25 % relativna vlažnost Potreben navpični upor: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / uporabljena napetost (V) Maksimalen registriran Rv / Dlan / Hrbet / Manšeta
SK	**Ochrana pred rozptýlenými elektrostatickými nábojmi EN 16350: 2014** Podmienka pre test: Doba trvania ≥ 48 h / teplota 23 °C / 25 % relatívna vlhkosť Požadovaná vertikálna odolnosť: Rv < 1,0 × 10^8 Ω. / aplikované napätie (V) Rv maximálne uložené / Dlaň / Chrbát / Manžeta
CZ	**Ochranné elektrostatické disipativní rukavice EN 16350: 2014** Podmínka pro test: Doba trvání ≥ 48 h / teplota 23 °C / relativní vlhkost 25 % Požadovaný vertikální odpor: Rv <1,0 × 10^8 Ω. / aplikované napětí (V) Maximální zaznamenané Rv / Dlaň / Hřbet / Manžeta
UA	**Захист від електростатичного розсіювання EN 16350: 2014** умова для тесту: Тривалість ≥ 48 год/Температура 23°C/Відносна вологість 25% Необхідний вертикальний опір: Rv < 1,0 × 10^8 Ом. / прикладена напруга (V) Зареєстровані максимальні Rv / Долоня / Тильний бік долоні / Манжета
JP	静電気放散防護 EN 16350: 2014 試験条件: 期間 ≥ 48 時間 / 温度 23°C / 相対湿度 25% 必要な垂直抵抗:Rv < 1.0 × 10^8 Ω / 印加電圧 (V) 最大記録抵抗 Rv / 手のひら / 背面 / 袖口

GB / CUT RANGE — FIELD OF APPLICATION

Gloves with a textile, knitted or synthetic knitted support designed for cut protection and/or thermal protection during heavy-duty work or precision work. • The CE marking on these products means that they meet the requirements of EU Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment concerning protection, comfort and strength. Gloves meet the requirements (innocuousness, comfort, robustness and protection against the risks claimed) of the PPE regulation 2016/425 . • The CE marking (module B) was issued by CTC notified body 0075. • The gloves do not contain substances at levels such as are known or suspected to have harmful effects on the hygiene or health of the user under foreseeable conditions of use. • The overall classification of gloves with two or more layers does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. • Protection against impacts (P) concerns the metacarpal reinforcement, the back of the thumb and the strengthened areas of the palm; it does not apply to the fingers. • Natural or blended latex gloves: avoid contact with oils and petroleum, aromatic or chlorinated solvents. • The gloves 692-693-694 are not high-visibility personal protective equipment. These gloves only provide better visibility of the wearer and their hands in the workplace. • Nitrile or synthetic material gloves: avoid contact with ketones and organic nitrogen products. • For category III gloves - Protection against fatal or irreversible hazards: Module D, monitored by ASQUAL- 0334.

INSTRUCTIONS FOR STORAGE AND USE

It is recommended that you pre-test the gloves as the actual workplace conditions of use may differ from those of the CE type tests (in particular mechanical and/or chemical), according to temperature, abrasion and degradation (Tests carried out on the palm). • Store the gloves in their original packaging away from light, heat and humidity. • The integrity of the gloves shall be checked before use (presence of holes, cracks, tears, etc.) and discard any gloves with defects before use. • Gloves containing natural rubber may cause allergic reactions. • For gloves with elasticated wrists: not recommended for use by those sensitive to natural latex proteins. • The design performances and validity of the gloves are not significantly affected by ageing if the gloves are stored in the appropriate conditions (humidity, temperature, cleanliness, ventilation, lighting). • For natural or blended latex coated gloves: not recommended for use by those sensitive to natural latex and thiuram. • Gloves contaminated with oil or grease should be wiped with a dry cloth before removing them. • Gloves should not be worn near machines where there is a risk of them becoming caught. • Thermal protection gloves are designed for limited handling of hot parts up to temperatures of 100°C for a level 1 and 250°C for a level 2. • No flame protection claimed • Do not put the gloves in direct contact with an open flame. • The thermal performance level only applies to the coated part of the glove. • Make sure that hands are clean and dry before putting the gloves on. The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves must be suitably connected to the ground, for example by wearing appropriate footwear • The electrostatic dissipative protective gloves must not be removed from their packaging, opened, adjusted or removed in flammable or explosive atmospheres, or when handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves may be adversely affected by ageing, wear, contamination and degradation They may not be suitable for use in oxygen-enriched flammable atmospheres which require further assessment• For washable gloves: see the summary table for information about the recommended number of cycles to maintain the performance levels and the specific washing and drying instructions for the gloves. • Dry cleaning is carried out according to standard NF ISO 3175.2:2018 and according to the Sensitive operating mode in table 1. To carry out dry cleaning of the gloves; contact a dry cleaner or industrial cleaner. • Caution: improper use of the gloves or cleaning them in a way that is not specifically recommended can alter their performance levels. • Ensure the inside of the gloves is dry and that they are in good condition before reusing them • For more information about the performance levels, chemical resistance and usage of the gloves, please contact your distributor or MAPA PROFESSIONAL Technical Customer Support. • Information leaflet and EU Declaration of Conformity can be downloaded from **www.mapa-pro.uk**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

FR / GAMME COUPURE — DOMAINE D'UTILISATION

Gants à support textile ou tricot ou tricot synthétique, destinés à la protection contre la coupure et/ou à la protection thermique, pour la manutention dans les travaux lourds ou les travaux de précision • L'apposition du marquage CE sur ces produits signifie qu'ils satisfont aux exigences prévues par le règlement UE 2016/425 relatifs aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort et la solidité. • Les gants ne contiennent pas de substances à des niveaux tels qu'ils soient connus ou suspectés d'avoir des effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. • La classification globale des gants à deux couches ou plus ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe. • La protection contre les impacts (P) concerne le renfort métacarpien, le dos du pouce et les zones de renfort de la paume ; elle ne s'applique pas aux doigts. • Gants en latex naturel ou latex mixé : éviter le contact avec les huiles, solvants pétroliers, aromatiques et chlorés. • Les gants 692-693-694 ne sont pas des équipements de protection individuelle à haute visibilité. Ces gants permettent seulement une meilleure visibilité du porteur et de ses mains sur le lieu de travail. • Gant en nitrile ou matériau de synthèse : éviter le contact avec les cétones et produits organiques azotés. • Pour les gants de catégories III : protection contre les risques mortels ou irréversibles : selon Module D, suivi par l'ASQUAL-0334

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Il est recommandé de procéder à un essai prélable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type (en particulier mécanique et/ou chimique), en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation (Tests effectués dans la paume). • Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. • L'intégrité des gants doit être vérifiée avant utilisation (présence de trous, de fissures, de déchirures, etc.) et les gants présentant des défauts doivent être jetés avant utilisation. • Les gants contenant du caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques. • Pour les gants présentant un fil élastique au poignet : usage déconseillé aux sujets sensibilisés aux protéines du latex naturel. • Les performances de conception et validité des gants ne sont pas significativement affectées par le vieillissement si les gants sont conservés dans des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ventilation, éclairage). • Pour les gants enduits de latex naturel ou latex mixé : usage déconseillé aux sujets sensibilisés aux protéines du latex naturel et au thiurame. • Essuyer les gants souillés d'huile ou de graisse avec un chiffon sec avant de les retirer. • Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité de machines comportant des risques de happement. • Les gants de protection thermique sont conçus pour un contact de durée limitée avec des pièces chaudes jusqu'à 100°C pour un niveau 1 et 250°C pour un niveau 2. • Aucune protection contre les flammes n'est revendiquée. • Ne pas mettre les gants en contact direct avec une flamme nue. • Le niveau de performance thermique ne s'applique que pour la partie enduite du gant. • Porter les gants sur des mains propres et sèches. • La personne portant les gants de protection à dissipation électrostatique doit être reliée à la terre de manière appropriée, par exemple grâce au port de chaussures adaptées. • Les gants de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être sortis de leur emballage, ni être ouverts, ajustés ou retirés dans des atmosphères inflammables ou explosives, ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives. Les propriétés électrostatiques des gants de protection peuvent être modifiées de manière préjudiciable par le vieillissement, le porter, une contamination et une dégradation ; elles peuvent ne pas être suffisantes pour des atmosphères inflammables enrichies en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires sont nécessaires • Pour les gants lavables : se reporter au tableau récapitulatif pour connaître le nombre de cycle pour lesquels les performances sont conservées ainsi que le détail des conditions de lavage et de séchage des gants. • Le nettoyage à sec est réalisé selon la norme NF ISO 3175.2:2018 et selon le mode de fonctionnement Sensible du tableau 1. Pour réaliser le nettoyage à sec des gants, il faut s'adresser à un pressing ou à un nettoyeur industriel. • Attention : un nettoyage ainsi qu'une utilisation non recommandés des gants peuvent altérer les niveaux de performance. • Laisser sécher l'intérieur du gant et vérifier son bon état avant réutilisation. • Pour plus d'informations sur les performances, la résistance chimique et l'utilisation des gants, vous adresser à votre distributeur ou au Service Technique Clients MAPA PROFESSIONAL. • Notice d'information et déclaration de conformité UE à télécharger sur **www.mapa-pro.fr**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

EN 407



XXXXXX

EN 407: 2020

GB

Heat and fire	Performance levels
X : 0-4 Limited flame spread	
X : 0-4 Contact heat resistance	
X : 0-4 Convective heat resistance	
X : 0-4 Radiant heat resistance	
X : 0-4 Resistance to small drops of molten metal	
X : 0-4 Resistance to large quantity of molten metal	

FR

Chaleur et feu	Niveaux de performance
X : 0-4 Propagation de flamme limitée	
X : 0-4 Résistance à la chaleur de contact	
X : 0-4 Résistance à la chaleur convective	
X : 0-4 Résistance à la chaleur radiante	
X : 0-4 Résistance aux petites projections de métal en fusion	
X : 0-4 Résistance aux grosses projections de métal en fusion	

DE

Hitze und Feuer	Leistungsniveaus
X : 0-4 Begrenzte Flammenausbreitung	
X : 0-4 Schutz vor Kontakthitze	
X : 0-4 Schutz vor konvektiver Wärme	
X : 0-4 Schutz vor Strahlungswärme	
X : 0-4 Schutz vor kleinen Flüssigmetallspritzern	
X : 0-4 Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern	

ES

Calor y fuego	Niveles de prestación
X : 0-4 Propagación limitada de las llamas	
X : 0-4 Resistencia al calor de contacto	
X : 0-4 Resistencia al calor convectivo	
X : 0-4 Resistencia al calor radiante	
X : 0-4 Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión	
X : 0-4 Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión	

IT

Calore e fuoco	Livelli di performance
X : 0-4 Propagazione limitata della fiamma	
X : 0-4 Resistenza al calore da contatto	
X : 0-4 Resistenza al calore convettivo	
X : 0-4 Resistenza al calore radiante	
X : 0-4 Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso	
X : 0-4 Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso	

PT

Calor e fogo	Níveis de eficiência
X : 0-4 Propagação limitada de chamas	
X : 0-4 Resistência ao calor de contacto	
X : 0-4 Resistência ao calor convectivo	
X : 0-4 Resistência ao calor radiante	
X : 0-4 Resistência às pequenas projeções de metal fundido	
X : 0-4 Resistência às grandes projeções de metal em fusão	

NO

Varme og ild	Prestasjonsnivå
X : 0-4 Begrenset flammespredning	
X : 0-4 Motstandsevne mot varme ved kontakt	
X : 0-4 Motstandsevne mot konveksjonsvarme	
X : 0-4 Motstandsevne mot strålevarme	
X : 0-4 Motstandsevne mot mindre metallsprut ved smelting	
X : 0-4 Motstandsevne mot kraftig metallsprut ved smelting	

DK

Varme og ild	Ydelsesniveauer
X : 0-4 Begrænset flammespredning	
X : 0-4 Modstandsevne over for kontaktvarme	
X : 0-4 Modstandsevne over for konvektionsvarme	
X : 0-4 Modstandsevne over for strålingsvarme	
X : 0-4 Modstandsevne over for mindre flydende metalsprøjt	
X : 0-4 Modstandsevne over for større flydende metalsprøjt	

SE

Värme och eld	Skyddsnivåer
X : 0-4 Begränsad flamhastighet	
X : 0-4 Motstånd mot kontaktvärme	
X : 0-4 Motstånd mot konvektionsvärme	
X : 0-4 Motstånd mot strålningsvärme	
X : 0-4 Motstånd mot små stänk av smält metall	
X : 0-4 Motstånd mot stora stänk av smält metall	

NL

Warmte en vuur	Prestatieniveau
X : 0-4 Beperkte vlamverspreiding	
X : 0-4 Weerstand tegen contactwarmte	
X : 0-4 Weerstand tegen convectiewarmte	
X : 0-4 Weerstand tegen stralingswarmte	
X : 0-4 Weerstand tegen kleine metaalspat	
X : 0-4 Weerstand tegen grote metaalspat	

FI

Kuumuus ja tuli	Suojaustasot
X : 0-4 Rajoitettu liekin leviäminen	
X : 0-4 Kosketuslämmön kestävyys	
X : 0-4 Konvektiolämmön kestävyys	
X : 0-4 Säteilylämmön kestävyys	
X : 0-4 Suojaus sulaneen metallin pieniä roiskeita vastaan	
X : 0-4 Suojaus sulaneen metallin suuria roiskeita vastaan	

GR

θερμοτητα και φωτια καταυ	Επιπεδο αποδοσης
X : 0-4 Περιορισμένη εξάπλωση της φλόγας	
X : 0-4 Αντοχή στην επαφή με θερμές επιφάνειες	
X : 0-4 Αντοχή στη θερμότητα με αγωγή	
X : 0-4 Αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα	
X : 0-4 Αντοχή σε μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μέταλλου	
X : 0-4 Αντοχή σε μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μέταλλου	

TR

Isi ve alev	Performans seviyeleri
X : 0-4 Sınırlı alev yayılması	
X : 0-4 Temas ısısı direnci	
X : 0-4 Konvektif ısı direnci	
X : 0-4 Radyant ısı direnci	
X : 0-4 Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç	

HU

Hő és tűz elleni védelem	Teljesítmény szintek
X : 0-4 Korlátozott lángterjedés	
X : 0-4 Kontakt hővel szembeni ellenállás	
X : 0-4 Konvektív hővel szembeni ellenállás	
X : 0-4 Sugárzó hővel szembeni ellenállás	
X : 0-4 Olvadt fémek kismértékű fröccsenésével szembeni ellenállás	
X : 0-4 Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás	

EE

Kuumus ja tuli	Toimivustasemed
X : 0-4 Piiratud leegilevik	
X : 0-4 Kindlus kontaktkuuma suhtes	
X : 0-4 Vastupidavus konvektiivkuuma suhtes	
X : 0-4 Kindlus soojuskiirguse suhtes	
X : 0-4 Kindlus väikeste sulametalli pritsmete suhtes	
X : 0-4 Kindlus suurte sulametalli pritsmete suhtes	

LV

Karstums un uguns	Veiktspējas līmeņi
X : 0-4 Ierobežota liesmas izplatība	
X : 0-4 Noturība pret tiešu siltumu	
X : 0-4 Noturība pret konvektīvo siltumu	
X : 0-4 Noturība pret siltuma starojumu	
X : 0-4 Noturība pret mazām izkausēta metāla šļakatām	
X : 0-4 Noturība pret lielām izkausēta metāla šļakatām	

HR

Vrućina i vatra	Razina učinka
X : 0-4 Ograničeno širenje plamena	
X : 0-4 Otpornost na kontaktnu toplinu	
X : 0-4 Otpornost na konvekcijsku toplinu	
X : 0-4 Otpornost na radijacijsku toplinu	
X : 0-4 Otpornost na manju količinu rastaljenog metala	
X : 0-4 Otpornost na veće količine rastaljenog metala	

LT

Atsparumas karščiui ir ugniai	Atitikimo lygia
X : 0-4 Ribotas liepsnos plitimas	
X : 0-4 Atsparumas kontaktiniam karščiui	
X : 0-4 Atsparumas konvekciniam karščiui	
X : 0-4 Atsparumas spinduliuojamai šilumai	
X : 0-4 Atsparumas išlydyto metalo lašams	
X : 0-4 Atsparumas stambiems išlydyto metalo purslams	

BG

Топлина и огън	Нива на ефективност
X : 0-4 Ограничено разпространение на пламъка	
X : 0-4 Устойчивост на топлина, предавана чрез контакт	
X : 0-4 Устойчивост на топлина, предавана чрез конвекция	
X : 0-4 Устойчивост на топлина, предавана чрез излъчване	
X : 0-4 Устойчивост на малки пръски от разтопен метал	
X : 0-4 Устойчивост на големи пръски от разтопен метал	

PL

Zagrożenia termiczne	Poziomy odporności
X : 0-4 Ograniczone rozprzestrzenianie plomienia	
X : 0-4 Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami	
X : 0-4 Odporność na ciepło konwekcyjne	
X : 0-4 Odporność na promieniowanie cieplne	
X : 0-4 Odporność na małe rozpryski płynnego metalu	
X : 0-4 Odporność na duże rozpryski płynnego metalu	

RO

Căldură și foc	Niveluri de performanță
X : 0-4 Propagare limitată a flăcării	
X : 0-4 Rezistență la căldura de contact	
X : 0-4 Rezistență la căldură convectivă	
X : 0-4 Rezistență la căldură radiantă	
X : 0-4 Rezistență la proiecții mici de metal în fuziune	
X : 0-4 Rezistență la proiecții mari de metal în fuziune	

SI

Vročina in ogenj	Raven učinkovitosti
X : 0-4 Omejeno širjenje plamena	
X : 0-4 Odpornost na kontaktno toploto	
X : 0-4 Odpornost na konvekcijsko toploto	
X : 0-4 Odpornost na sevalno toploto	
X : 0-4 Odpornost na manjša zlitja tekoče kovine	
X : 0-4 Odpornost na večja zlitja tekoče kovine	

SK

Teplo a oheň	Stupne ochrany
X : 0-4 Obmedzené šírenie ohňa	
X : 0-4 Odolnosť voči kontaktnému teplu	
X : 0-4 Odolnosť voči konvekčnému teplu	
X : 0-4 Odolnosť voči sálavému teplu	
X : 0-4 Odolnosť voči malým vyprskávajúcim časticiam roztaveného kovu	
X : 0-4 Odolnosť voči veľkým vyprskávajúcim časticiam roztaveného kovu	

CZ

Teplo a oheň	Úrovně účinnosti
X : 0-4 Omezené šíření plamene	
X : 0-4 Odolnost proti kontaktnímu teplu	
X : 0-4 Odolnost proti konvekčnímu teplu	
X : 0-4 Odolnost proti sálavém teplu	
X : 0-4 Odolnost proti malým odstřikům roztaveného kovu	
X : 0-4 Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu	

UA

Cзахист від дії підвищених температур або полум'я	Рівень захисту
X : 0-4 Обмежене поширення полум'я	
X : 0-4 Стійкість до контактного тепла	
X : 0-4 Стійкість до конвективного тепла	
X : 0-4 Стійкість до променистого тепла	
X : 0-4 Стійкість до дрібних бризок розплавленого металу	
X : 0-4 Стійкість до великих бризок розплавленого металу	

JP

耐熱	耐火性能レベル
X : 0-4 限定的な燃焼挙動	
X : 0-4 接触熱に対する抵抗	
X : 0-4 対流熱に対する抵抗	
X : 0-4 放射熱に対する抵抗	
X : 0-4 小さな溶融金属滴下物に対する抵抗	
X : 0-4 大量の溶融金属滴下物に対する抵抗	

NO / SNITTSERIE BRUKSOMRÅDE

Hansker med tekstil, strikket eller syntetisk strikket støtte som er utformet for å gi beskyttelse mot kuttskader og/eller termisk beskyttelse under krevende arbeid eller presisjonsarbeid. • CE-markeringen på disse produktene betyr at de møter kravene fra eller EU-regulering 2016/425 for Personlig Beskyttelsesutstyr, relatert til beskyttelse, komfort og styrke • Hanskene inneholder ikke stoffer i nivåer som er kjent eller mistenkt for å ha skadelige effekter på brukerens hygiene eller helse under forutsigbare bruksforhold. • Den generelle klassifiseringen for hansker med to eller flere lag gjenspeiler ikke nødvendigvis ytelsen til det ytterste laget. • Beskyttelsen (P) gjelder forsterkningen av metakarpalene – baksiden av tommelen og de forsterkede områdene på håndflaten – det gjelder ikke for fingrene. • Hansker med naturlig eller blandet lateks: unngå kontakt med oljer og petroleum, og aromatiske eller klorerte løsemidler. • Hanskene 692-693-694 er ikke høy-synlighet personlig verneutstyr. Disse hanskene gir bare bedre synlighet av brukeren og hendene deres på arbeidsplassen. • Hansker av nitril eller syntetisk materiale: unngå kontakt med ketoner og organiske nitrogenprodukter. • For hansker i kategori III – beskyttelse mot dødelige eller uopprettelige farer: Modul D, overvåket av ASQUAL- 0334.

ANVISNINGER FOR OPPBEVARING OG BRUK

Det anbefales at du utfører en forhåndstest av hanskene, ettersom de faktiske arbeidsforholdene kan avvike fra tester av CE-typen (spesielt mekaniske og/eller kjemiske egenskaper), avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning. (Tester utført i håndflaten) • Oppbevar hanskene i originalemballasjen på en plass som ikke er utsatt for lys, varme og fuktighet. • Før bruk skal du kontrollere tilstanden til hanskene (sørg for at det ikke er hull, sprekker, rifter osv.), og kast eventuelle hansker med defekter før bruk. • Hansker som inneholder naturgummi kan forårsake allergiske reaksjoner. • Hansker med elastiske håndledd: ikke anbefalt for bruk av personer som er følsomme for naturlige lateksproteiner. • Hanskenes designytelse og gyldighet påvirkes ikke vesentlig av aldring, forutsatt at hanskene oppbevares under egnede forhold (fuktighet, temperatur, renhet, ventilasjon og belysning). • Hansker belagt med naturlig eller blandet lateks: ikke anbefalt for bruk av personer som er følsomme for naturlig lateks og thiuram. • Tørk av hansker som er kontaminert med olje eller fett med en tørr klut før de tas av. • Hansker skal ikke brukes i nærheten av maskiner der det er fare for at de kan sette seg fast. • Termiske vernehansker er utformet for begrenset håndtering av varme deler opp til temperaturer på 100 °C for nivå 1 og 250 °C for nivå 2. • Det hevdes ingen beskyttelse mot flammer. • Ikke utsett hanskene for direkte kontakt med åpen flamme. • Det termiske ytelsesnivået gjelder kun for de belagte delene av hansken. • Sørg for at hendene er rene og tørre før hanskene tas på. • For vaskbare hansker: se sammendragstabellen for informasjon om anbefalt antall sykluser for å opprettholde ytelsesnivåene og de spesifikke vaske-og tørkeinstruksjonene for hanskene. • Tørrengjøring utføres i henhold til standard NF ISO 3175.2:2018 og i henhold til følsom driftsmodus angitt i tabell 1. For å utføre tørrengjøring av hanskene kontakter du et renseri eller industrielt renholdsfirma. • Personen som bærer hansker for beskyttelse mot elektrostatisk spredning, må være jordet på korrekt måte, for eksempel ved å bruke riktige sko. Beskyttelseshansker mot elektrostatisk spredning skal ikke tas ut av forpakningen de ligger i, åpnes, justeres eller tas av i en brennbar eller eksplosjonsfarlig atmosfære, eller når brennbare eller eksplosjonsfarlige substanser håndteres. Beskyttelseshanskenes elektrostatiske egenskaper kan endres og forringes over tid på grunn av aldring, at de er brukt, forurenset eller nedbrutt; i slike tilfeller vil ikke hanskene kunne gi tilstrekkelig beskyttelse i brennbare atmosfærer beriket med oksygen. Da vil man måtte vurdere ekstratiltak • Forsiktig: Feil bruk av hanskene eller rengjøring av dem på en måte som ikke er spesifikt anbefalt, kan endre hanskenes ytelsesnivå. • Forsikre deg om at innsiden av hanskene er tørr og at de er i god stand før de brukes på nytt. • Hvis du vil ha mer informasjon om ytelsesnivåer, kjemikaliebestandighet og bruk av hanskene, kan du kontakte leverandøren eller teknisk kundestøtte hos MAPA PROFESSIONAL. • Informasjonsbrosjyre, EU samsvarserklæring kan lastes ned fra **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

SE / SERIE SKÄRSKADOR ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Handskar med textil-, stickat eller syntetiskt stickat foder med skärskydd och/eller värmeisolerande skydd under grovjobb eller precisionsarbete. • CE märkningen på dessa produkter betyder att de uppfyller kraven enligt eller EU Regulation 2016/425 för personlig skyddsutrustning beträffande skydd, komfort och styrka • Handskarna innehåller inga ämnen i mängder som är kända för att eller misstänks ha skadliga effekter på användarens hygien eller hälsa under förutsebara användningsförhållanden. • Den övergripande klassificeringen för handskar med två eller fler lager avspeglar inte nödvändigtvis prestandan för det yttersta lagret. • Skydd mot stötar (P) gäller förstärkning av mellanhand, baksidan av tummen och förstärkta områden av handflatan; det gäller inte fingrarna. • Handskar av naturlig eller blandad latex: undvik kontakt med oljor och petroleum, aromatiska eller klorerade lösningsmedel. • Handskarna 692-693-694 är inte högsynliga personliga skyddsutrustningar. Dessa handskar ger bara bättre synlighet av bäraren och deras händer på arbetsplatsen. • Handskar av nitril eller syntetiskt material: undvik kontakt med ketoner och organiska kväveprodukter. • För handskar av kategori III - Skydd mot livsfarliga eller irreversibla faror: Modul D, övervakad av ASQUAL-0334.

ANVISNINGAR OM FÖRVARING OCH ANVÄNDNING

Det rekommenderas att du testar handskarna i förväg eftersom de faktiska användningsförhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från CE-typtesterna (särskilt mekaniska och/eller kemiska) beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. (Test utförda i handflatan) • Förvara handskarna i originalförpackningen borta från ljus, värme och fukt; • Handskarnas integritet ska kontrolleras före användning (förekomst av hål, sprickor, revor osv.). Kassera alla handskar med defekter före användning. • Handskar som innehåller naturgummi kan orsaka allergiska reaktioner. • För handskar med elastiska handleder: rekommenderas inte för användning av personer som är känsliga för naturliga latexproteiner. • Handskarnas konstruktionsprestanda och giltighet påverkas inte i någon större utsträckning av åldrande, förutsatt att handskarna förvaras under lämpliga förhållanden (luftfuktighet, temperatur, renhet, ventilation och belysning). • Handskar som är belagda med naturlig latex eller blandad latex rekommenderas inte för användning av personer som är känsliga för naturlig latex och tiuram. • Handskar som är kontaminerade av olja eller fett ska torkas av med en torr trasa innan de tas av. • Handskar ska inte användas nära maskiner där det finns risk för att de fastnar. • De värmeisolerande skyddshandskarna är designade för begränsad hantering av heta delar upp till temperaturer på 100 °C för nivå 1 och 250 °C för nivå 2. • Inget flamskydd anges. • Placera inte handskarna i direkt kontakt med en öppen låga. • Den värmeisolerande prestandanivån gäller endast den belagda delen av handsken. • Se till att händerna är rena och torra innan du tar på dig handskarna. • Den som bär elektrostatiskt dissipativa skyddshandskar måste vara ordentligt jordad, till exempel genom att använda lämpliga skor. De elektrostatiskt dissipativa skyddshandskarna får inte tas ur förpackningen, eller öppnas, justeras eller tas av i brandfarliga eller explosiva atmosfärer eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. De elektrostatiska egenskaperna hos skyddshandskar kan påverkas negativt av åldrande, slitage, kontaminering och nedbrytning. De kanske inte är tillräckliga för brandfarliga syreberikade atmosfärer för vilka ytterligare bedömningar krävs • För tvättbara Handskar: se sammanfattningstabellen för information om det rekommenderade antalet cykler för att bibehålla prestandanivåerna och de specifika tvätt-och torkningsinstruktionerna för handskarna. • Torr rengöring utförs enligt standard NF ISO 3175.2:2018 och enligt tabell 1 för känsligt användningsläge. För att utföra torr rengöring av handskarna: kontakta en kemtvätt eller ett industriellt rengöringsföretag. • Varning: felaktig användning av handskarna eller rengöring av dem på ett sätt som inte specifikt rekommenderas kan förändra deras prestanda. • Se till att insidan av handskarna är torr och att de är i gott skick innan du använder dem igen. • För mer information om prestandanivåer, kemikaliebeständighet och användning av handskarna, vänligen kontakta din distributör eller MAPA PROFESSIONAL:s tekniska kundsupport. • Informationsbroschyr, EU-deklaration om överensstämmelse kan laddas ner från **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

DK / UDVALG TIL SKÆRING DELSESOMRÅDE

Handsker med støtte af tekstil, strik eller syntetisk strik, der er designet til snitbeskyttelse og/eller termisk beskyttelse under hårdt arbejde eller præcisionsarbejde. • CE-mærkningen på disse produkter betyder, at de opfylder kravene i EU-forordning 2016/425 om personligt beskyttelsesudstyr vedrørende beskyttelse, komfort og styrke. • Handskerne indeholder ikke stoffer i niveauer, som vides eller mistænkes for at have skadelige virkninger på brugerens hygiejne eller sundhed under påregnelige brugsforhold. • Helhedsklassificeringen af handsker med to eller flere lag afspejler ikke nødvendigvis det yderste lags præstation. • Beskyttelse mod slag (P) drejer sig om forstærkelse af mellemhånden, bagsiden af tommelfingeren og forstærkelsen på håndfladen, men gælder ikke fingrene. • Naturlig eller blandet latex: undgå kontakt med olier og petroleum, aromatiske eller klorerede opløsningsmidler. • Handskerne 692-693-694 er ikke høj-synlighed personlige værnemidler. Disse handsker giver kun bedre synlighed af brugeren og deres hænder på arbejdspladsen. • Handsker med nitril eller syntetisk materiale: undgå kontakt med ketoner og organiske nitrogenprodukter. • For kategori III handsker – Beskyttelse mod dødbringende eller irreversible farer: Modul D, overvåget af ASQUAL-0334.

ANVISNINGER OM OPBEVARING OG BRUG

Det anbefales, at du forhåndstester handskerne, da de faktiske brugsbetingelser på arbejdspladsen kan afvige fra CE-typetestene (især mekaniske og/eller kemiske), alt efter temperatur, slid og nedbrydning. (Test foretaget i håndfladen) • Opbevar handskerne i deres originale emballage væk fra lys, varme og fugt. • Handskernes integritet skal kontrolleres før brug (huller, revner, osv.) og defekte handsker skal kasseres før brug. • Handsker, der indeholder naturgummi, kan forårsage allergiske reaktioner. • Til handsker med elastiske håndled: anbefales ikke til brug af dem, der er følsomme over for naturlige latexproteiner. • Handskernes designydelse og gyldighed påvirkes ikke væsentligt af ældning, forudsat at handskerne opbevares under passende forhold (fugtighed, temperatur, renlighed, ventilation og belysning). • Handsker belagt med naturlig latex eller blandet latex: anbefales ikke til brug af personer, der er følsomme over for naturlig latex og thiuram. • Handsker, der er forurenet med olie eller fedt, skal tørres af med en tør klud før de tages af. • Handsker bør ikke bæres nær maskiner, hvor der er risiko for, de sidder fast. • Termiske beskyttelseshandsker er designet til begrænset håndtering af varme dele op til temperaturer på 100° C for niveau 1 og 250° C for niveau 2. • Der påstås ingen beskyttelse mod flammer. • Bring ikke handskerne i direkte kontakt med åben ild. Niveauet for termisk ydeevne gælder kun de coatede dele af handsken. • Niveauet for termisk ydeevne gælder kun den coatede del af handsken. • Sørg for, at hænderne er rene og tørre, før du tager handskerne på. • Niveauet for termisk ydeevne gælder kun den coatede del af handsken. • Chemické čištění se provádí podle normy NF ISO 3175.2:2018 a podle provozního režimu Sensitive v tabulce 1. S provedením chemického čištění rukavic se obraťte se na čistírnu nebo průmyslovou čisticí firmu. • Personer, som bærer handsker med beskyttelse mod elektrostatiske udladninger, skal have egnet jordforbindelse, f.eks. ved at bære egnet fodtøj. • Beskyttelseshandsker mod elektrostatiske udladninger må ikke tages ud af deres emballage, eller åbnes, tages på eller ud i brandfarlige eller eksplosive atmosfærer eller ved håndtering af brandfarlige eller eksplosive stoffer.Beskyttelseshandskernes elektrostatiske egenskaber kan ændre sig negativt, hvis de er for gamle eller er kontamineret eller slidte. De er muligvis ikke egnede til brandfarlige atmosfærer beriget med ilt, hvor yderligere evaluering er nødvendig• Forsigtig: Forkert brug af handskerne eller rengøring af dem på en måde, der ikke specifikt anbefales, kan ændre deres ydeevne. • Sørg for, at indersiden af handskerne er tør, og at de er i god stand, før du genbruger dem. • For mere information om ydeevneniveauer, kemikaliebestandighed og brug af handskerne, kontakt venligst din distributør eller MAPA PROFESSIONAL Teknisk kundesupport. • Informationsfolder, EU-overensstemmelseserklæring kan downloades fra **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

NL / ASSORTIMENT SNIJGEREEDSCHAP TOEPASSINGSGEBIED

Handschoenen met een versteviging van textiel, tricot of synthetisch tricot voor snijbescherming en/of thermische bescherming tijdens zware werkzaamheden of precisiewerk. • De CE-markering op deze producten houdt in dat deze voldoen aan de vereisten van de Europese Verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen inzake bescherming, comfort en sterkte • De handschoenen bevatten geen stoffen in zodanige hoeveelheden dat bekend is of vermoed wordt dat zij onder te verwachten gebruiksomstandigheden schadelijke gevolgen hebben voor de hygiëne of de gezondheid van de gebruiker. • De algemene classificatie van handschoenen met twee of meer lagen zegt niet noodzakelijk iets over de prestaties van de buitenste laag. • Bescherming tegen impact (P) betreft de versteviging voor de middenhandsbeentjes, de achterzijde van de duim en de versterkte gebieden van de palm; het is niet van toepassing op de vingers. • Handschoenen van natuurlijk latex of een latexmengsel: vermijd contact met oliën en petroleum, aromatische of gechloreerde oplosmiddelen. • De handschoenen 692-693-694 zijn geen hoog-zichtbare persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze handschoenen zorgen alleen voor een betere zichtbaarheid van de drager en hun handen op de werkplek. • Handschoenen van nitril of synthetisch materiaal: vermijd contact met ketonen en organische stikstofproducten. • Voor handschoenen van categorie III - Bescherming tegen dodelijke of onomkeerbare gevaren: Module D, gecontroleerd door ASQUAL- 0334.

INSTRUCTIES VOOR OPSLAG EN GEBRUIK

Het wordt aangeraden om vooraf te testen of de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van die van de CE-typegoedkeuringen (met name mechanisch en/of chemisch), volgens temperatuur, schuring en slijtage. (Testen uitgevoerd in de handpalm) • Berg de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, op een donkere, koele en droge plek; • De integriteit van de handschoenen moet voorafgaand aan gebruik worden gecontroleerd (aanwezigheid van gaten, barsten, scheuren etc.) en handschoenen met defecten moeten voorafgaand aan gebruik worden weggegooid. • Handschoenen die natuurrubber bevatten, kunnen allergische reacties veroorzaken. • Voor handschoenen met elastische manchetten: niet aanbevolen voor gebruik door personen die gevoelig zijn voor natuurlatexeiwitten. • De ontwerpprestaties en de geldigheid van de handschoenen worden niet significant beïnvloed door veroudering, mits de handschoenen onder geschikte omstandigheden worden bewaard (vochtigheid, temperatuur, netheid, ventilatie en verlichting). • Voor handschoenen met een coating van natuurlijk latex of gemengd latex: niet aanbevolen voor gebruik door personen die gevoelig zijn voor natuurlijk latex en thiuram. • Handschoenen die zijn vervuild met olie of vet moeten met een droge doek worden afgeveegd voordat u ze uittrekt. • Handschoenen mogen niet worden gedragen bij machines waarbij de kans bestaat dat ze vast komen te zitten. • Thermische-beschermingshandschoenen zijn ontworpen voor beperkte hantering van hete onderdelen tot temperaturen van 100 °C voor niveau 1 en 250 °C voor niveau 2. • Er wordt geen bescherming tegen vlammen geclaimd. • Breng de handschoenen niet in direct contact met open vuur. • Het thermische-prestatieniveau geldt alleen voor de gecoate delen van de handschoen. • Zorg ervoor dat de handen schoon en droog zijn voordat u de handschoenen aantrekt. • De persoon die de beschermende handschoenen voor elektrostatische risico's draagt moet op juiste wijze met de aarde zijn verbonden, bijvoorbeeld door geschikte beschermende laarzen. De beschermende handschoenen voor elektrostatische risico's mogen niet uit hun verpakking worden gehaald, noch worden geopend, aangepast of verwijderd in een brandbare of explosieve omgeving, of tijdens de hantering van brandbare of explosieve stoffen. • De elektrostatische eigenschappen van de beschermende handschoenen kunnen door veroudering, gebruik, besmetting of beschadiging op nadelige wijze aan verandering onderhevig zijn. Dit kan betekenen dat ze niet meer voldoende beschermen tegebrandbare, zuurstofrijke omgevingen en dat ze opnieuw moeten worden beoordeeld • Voor wasbare handschoenen: zie de overzichtstabel voor informatie over het aanbevolen aantal cycli om de prestatieniveaus te handhaven en de specifieke was-en drooginstructies voor de handschoenen. • Stomen wordt uitgevoerd conform norm NF ISO 3175.2:2018 en conform de Gevoelige gebruiksmodus in tabel 1. Voor het stomen van handschoenen: neem contact op met een stomerij of industrieel schoonmaakbedrijf. • Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen op een manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden, kan de prestaties ervan veranderen. • Zorg ervoor dat de binnenkant van de handschoenen droog is en dat ze in goede staat verkeren voordat u ze opnieuw gebruikt. • Voor meer informatie over de prestatieniveaus, chemische weerstand en het gebruik van de handschoenen kunt u contact opnemen met uw distributeur of de technische klantenservice van MAPA PROFESSIONAL. • Het informatieblad, de EU-verklaring van overeenstemming kan worden gedownload op **www.mapa-pro.nl**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

FI / VIILTOSUOJATUT KÄSINEET — KÄYTTÖALUEET

Käsineet, joissa on kankainen, neulottu tai synteettinen neulottu tuki, joka on suunniteltu viiltosuojaksi ja/tai lämpöeristykseksi kestävyyttä tai tarkkuutta vaativissa töissä. • Näissä tuotteissa oleva CE-merkintä tarkoittaa, että ne täyttävät EU-säädöksen 2016/425 henkilökohtaista suojavarustusta, suojausta, mukavuutta ja vahvuutta koskevat vaatimukset • Käsineet eivät sisällä aineita sellaisina pitoisuuksina, joiden tiedetään tai epäillään vaikuttavan haitallisesti käyttäjän hygieniaan tai terveyteen ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. • Kaksi- tai useampikerroksisten käsineiden yleisluokitus ei välttämättä kuvaa uloimman kerroksen suorituskykyä. • Suojaus iskuilta (P) koskee kämmenvahviketta, peukalon tyveä ja kämmenen vahvistettuja alueita; se ei koske sormia. • Luonnonlateksia tai lateksiseosta sisältävät käsineet: vältä kosketusta öljyjen ja maaöljyn, aromaattisten tai kloorattujen liuottimien kanssa. • Käsineet 692-693-694 eivät ole korkean näkyvyyden henkilönsuojaimia. Nämä käsineet tarjoavat vain paremman näkyvyyden käyttäjälle ja heidän käsilleen työpaikalla. • Käsineet, jotka sisältävät nitriiliä tai synteettistä materiaalia: vältä kosketusta ketonien ja orgaanisten typpituotteiden kanssa. • Luokan III käsineet - suojaus hengenvaarallisilta tai peruuttamattomilta vaaroilta: Moduuli D, jota valvoo ASQUAL-0334.

VARASTOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

On suositeltavaa testata käsineet etukäteen, koska todelliset käyttöolosuhteet työpaikalla voivat poiketa CE-tyyppisistä testeistä (erityisesti mekaanisista ja/tai kemiallisista) lämpötilan, hankauksen ja hajoamisen osalta. (Testattu kämmenpuolelta) • Säilytä käsineet alkuperäisessä pakkauksessaan suojassa valolta, kuumuudelta ja kosteudelta; • Käsineiden eheys on tarkastettava ennen käyttöä (reikien, murtumien, repeämien jne. osalta) ja poistettava käytöstä sellaiset käsineet, joissa on vikoja. • Luonnonkumia sisältävät käsineet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. • Joustavilla ranneosilla varustetut käsineet: käyttöä ei suositella henkilöille, jotka ovat herkkiä luonnonlateksin proteiineille. • Käsineiden suunnittelusuorituskykyyn ja voimassaoloon ikääntyminen ei vaikuta merkittävästi, edellyttäen että käsineet säilytetään asianmukaisissa olosuhteissa (kosteus, lämpötila, puhtaus, ilmanvaihto ja valaistus). • Käsineet, jotka on päällystetty luonnonlateksilla tai lateksiseoksella: käyttöä ei suositella henkilöille, jotka ovat herkkiä luonnonlateksille ja tiuraamille. • Öljystä tai rasvasta likaantuneet käsineet tulee pyyhkiä kuivalla liinalla ennen niiden pois ottamista. • Käsineitä ei tule käyttää lähellä koneita, joihin käsineet voivat tarttua kiinni. • Lämpösuojakäsineet on suunniteltu kuumien osien rajoitettuun käsittelyyn 100 °C:n lämpötilaan asti tasolla 1 ja 250 °C:n lämpötilaan asti tasolla 2. • Suojausta liekkejä vastaan ei ilmoiteta. • Älä laita käsineitä suoraan kosketuksen avotulen kanssa. • Lämpötehotaso koskee vain käsineen pinnoitettua osaa. • Varmista, että kädet ovat puhtaat ja kuivat ennen käsineiden pukemista. Sähköstaattisilla ominaisuuksilla varustettuja suojakäsineitä käyttävän henkilön on oltava asianmukaisesti maadoitettu, esimerkiksi tarkoitukseen soveltuvia kenkiä käyttämällä. • Sähköstaattisilla ominaisuuksilla varustettuja suojakäsineitä ei saa poistaa pakkauksestaan, avata, säätää eikä riisua tiloissa, joissa voi esiintyä syttyviä tai räjähdysvaarallisia ilmaseoksia eikä syttyvien aineiden käsittelyn yhteydessä. Vanheneminen, kuluminen, likaantuminen ja hajoaminen voivat vaikuttaa haitallisesti suojakäsineiden sähköstaattisiin ominaisuuksiin. Sähköstaattiset ominaisuudet eivät mahdollisesti ole riittävät ympärist. • Pestävät käsineet: KS.yhteenvetotaulukko, jossa kerrotaan suositeltu hoitojaksojen lukumäärä suoritustason ylläpitämiseksi sekä käsineiden pesu-ja kuivausohjeet. • Kuivapuhdistus suoritetaan standardin NF ISO 3175.2:2018 ja taulukossa 1 mainitun hellävaraisen käsittelytavan mukaisesti. Käsineiden kuivapuhdistuksen suorittaminen: ota yhteyttä kuiva- tai teollisuuspuhdistusta suorittavaan toimijaan. • Varoitus: Käsineiden määräyksenvastainen käyttö tai puhdistus tavalla, jota ei ole erityisesti suositeltu, voi muuttaa niiden suorituskykyä. • Varmista, että käsineiden sisäpuoli on kuiva ja että ne ovat hyvässä kunnossa ennen niiden uudelleenkäyttöä. • Saat lisätietoja käsineiden suorituskyvystä, kemikaalinkestävyydestä ja käytöstä, ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai MAPAN tekniseen asiakastukeen. • Tiedote, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

GR / ΣΕΙΡΑ ΚΟΠΗΣ — ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γάντια με υφασμάτινη, πλεκτή ή συνθετική πλεκτή υποστήριξη σχεδιασμένα για προστασία από κοπή ή/ και θερμική προστασία κατά τη διάρκεια εργασιών βαρέως τύπου ή εργασιών ακριβείας. • Η σήμανση CE στα προϊόντα αυτά υποδηλώνει τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 περί εξοπλισμών ατομικής προστασίας ως προς την ασφάλεια, την άνεση και τη ανθεκτικότητα • Τα γάντια δεν περιέχουν ουσίες σε επίπεδα που είναι γνωστά ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγιεινή ή την υγεία του χρήστη υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης. • Η συνολική ταξινόμηση των γαντιών με δύο ή περισσότερες στρώσεις δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην απόδοση της εξωτερικής στρώσης. • Η προστασία από τις κρούσεις (P) αφορά την ενίσχυση στο μετακάρπιο, το πίσω μέρος του αντίχειρα και τις ενισχυμένες περιοχές της παλάμης. Δεν ισχύει για τα δάκτυλα. • Γάντια που περιέχουν φυσικό λάτεξ ή μείγμα φυσικού λατέξ: αποφεύγετε την επαφή με έλαια και πετρελαϊκούς, αρωματικούς ή χλωριωμένους διαλύτες. • Κάνετε 692-693-694 είναι ole korkean näkyvyyden henkilönsuojaimia. Nämä käsineet tarjoavat vain paremman näkyvyyden käyttäjälle ja heidän käsilleen työpaikalla. • Γάντια που περιέχουν νιτρίλιο ή συνθετικό υλικό: αποφεύγετε την επαφή με κετόνες και αζωτούχες οργανικές ενώσεις. • Για γάντια κατηγορίας III - Προστασία από θανατηφόρους ή μη αναστρέψιμους κινδύνους: Ενότητα D, υπό την εποπτεία του ASQUAL- 0334

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Συνιστάται να προ-δοκιμάζετε τα γάντια, καθώς οι πραγματικές συνθήκες χρήσης στον χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν από εκείνες των δοκιμών τύπου CE (ιδίως οι μηχανικές ή/και χημικές), ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την υποβάθμιση. (Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στην παλάμη) • Φυλάσσετε τα γάντια στην αρχική τους συσκευασία μακριά από φως, θερμότητα και υγρασία. • Η ακεραιότητα των γαντιών πρέπει να ελέγχεται πριν από τη χρήση (παρουσία οπών, ρωγμών, τσακισμάτων κ.λπ.) και να απορρίπτονται τυχόν γάντια με φθορές πριν από τη χρήση. • Τα γάντια που περιέχουν φυσικό καουτσούκ ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. • Για γάντια με ελαστικό νήμα στον καρπό: δεν συνιστάται η χρήση από άτομα με ευαισθησία στις πρωτεΐνες του φυσικού λάτεξ. • Η απόδοση σχεδιασμού και η εγκυρότητα των γαντιών δεν επηρεάζονται σημαντικά από τη γήρανση, υπό την προϋπόθεση ότι τα γάντια αποθηκεύονται υπό κατάλληλες συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία, καθαριότητα, εξαερισμός και φωτισμός). • Για γάντια με επικάλυψη από φυσικό λατέξ ή μείγμα φυσικού λατέξ: δεν συνιστάται η χρήση από άτομα ευαίσθητα στο φυσικό λατέξ και τη θειουράμη. • Εάν τα γάντια έχουν ρυπανθεί με λάδι ή γράσο, σκουπίστε τα με στεγνό πανί, πριν τα αφαιρέσετε. • Δεν πρέπει να φοράτε γάντια κοντά σε μηχανήματα όπου υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν. • Τα γάντια θερμικής προστασίας είναι σχεδιασμένα για περιορισμένο χειρισμό θερμών εξαρτημάτων μέχρι θερμοκρασίες 100°C για επίπεδο 1 και 250°C για επίπεδο 2. • Δεν δηλώνεται προστασία από φλόγες. • Μην φέρνετε τα γάντια σε άμεση επαφή με γυμνή φλόγα. • Το επίπεδο θερμικής απόδοσης ισχύει μόνο για το επικαλυμμένο μέρος του γαντιού. • Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά πριν φορέσετε τα γάντια. • Για γάντια που πλένονται: ανατρέξτε στον συνοπτικό πίνακα για πληροφορίες σχετικά με τον συνιστώμενο αριθμό κύκλων για τη διατήρηση των επιπέδων απόδοσης και τις συγκεκριμένες οδηγίες πλύσης και στεγνώματος για τα γάντια. • Ο στεγνός καθαρισμός εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο NF ISO 3175.2:2018 και σύμφωνα με τη λειτουργία Ευαισθησίας στον πίνακα 1. Για την εκτέλεση στεγνού καθαρισμού των γαντιών, επικοινωνήστε με ένα κατάστημα στεγνού καθαρισμού ή μια εταιρεία βιομηχανικού καθαρισμού. • Τα άτομα τα οποία φοράνε γάντια προστασίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση πρέπει να είναι γειωμένα με κατάλληλο τρόπο, για παράδειγμα χάρη στη χρήση κατάλληλων υποδημάτων Τα γάντια προστασίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση δεν πρέπει να αποσυσκευάζονται, να ανοίγονται, να φοριούνται ή να αφαιρούνται σε εύφλεκτη ή εκρηκτική ατμόσφαιρα ή κατά τον χειρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών. Οι ηλεκτροστατικές ιδιότητες των γαντιών προστασίας μπορούν να αλλοιωθούν κατά τρόπο επιβλαβή λόγω παλαιότητας, χρήσης, μόλυνσης ή φθοράς, μπορεί να μην επαρκούν για εύφλεκτες ατμόσφαι • Προσοχή: Η ακατάλληλη χρήση των γαντιών ή ο καθαρισμός τους με τρόπο που δεν συνιστάται ειδικά, μπορεί να αλλοιώσει τα επίπεδα απόδοσής τους. • Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό των γαντιών είναι στεγνό και ότι είναι σε καλή κατάσταση πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα απόδοσης, τη χημική αντοχή και τη χρήση των γαντιών, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με την Τεχνική Υποστήριξη Πελατών της MAPA PROFESSIONAL. • Ενημερωτικό φυλλάδιο, η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ληφθεί από τη διεύθυνση **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

TR / KESILME ÜRÜNLERI — KULLANIM ALANLARI

Ağır işler veya hassas işler sırasında kesilme koruması ve/veya termal koruma için tasarlanmış tekstil, örgü veya sentetik örgü destekli eldivenler. • Bu ürünlerde CE işareti, 2016/425 Avrupa Yönetmenliğinin Kişisel Koruma Donanımı ile ilgili, koruma, rahatlık ve sağlamlık hakkındaki şartlarını karşıladığını belirtir • Eldivenler, öngörülebilir kullanım koşullarında kullanıcının hijyeni veya sağlığı üzerinde zararlı etkileri olduğu bilinen veya şüphelenilen seviyelerde maddeler içermez. • İki veya daha fazla katmana sahip eldivenlerin genel sınıflandırması, en dıştaki katmanın performansını yansıtmak zorunda değildir. • Darbelere karşı koruma (P), metakarpal güçlendirme, başparmağın arkası ve avuç içi güçlendirilmiş alanlarıyla ilgilidir; parmaklar için geçerli değildir. • Doğal veya karışımlı lateks eldivenler: yağlar ve petrol, aromatik veya klorlu çözücüler ile temastan kaçının. • 692-693-694 numaralı eldivenler yüksek görünürlüklü kişisel koruyucu ekipman değildir. Bu eldivenler sadece kullanıcının ve ellerinin iş yerinde daha iyi görünürlüğünü sağlar. • Nitril ve/veya neopren ve/veya sentetik malzeme içeren eldivenler: ketonlar ve organik nitrojen ürünleri ile temastan kaçının. • Kategori III eldivenler için - Ölümcül veya geri döndürülemez tehlikelere karşı koruma: Modül D,ASQUAL-0334'e göre izlenmıştır.

SAKLAMA VE KULLANMA TALİMATLARI

Gerçek çalışma yeri kullanım koşulları, sıcaklık, aşınma ve bozulmaya göre CE tipi testlerden (özellikle mekanik ve/veya kimyasal) farklı olabileceğinden, eldivenleri önceden test etmeniz önerilir. (Avuç içi testleri) • Eldivenleri orijinal ambalajlarında, ışık, ısı ve nemden korunaklı bir şekilde saklayın; • Eldivenlerin bütünlüğü kullanımdan önce kontrol edilmelidir (delik, çatlak, yırtık vb.) ve kullanımdan önce kusurlu eldivenler atılmalıdır. • Doğal kauçuk içeren eldivenler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. • Bilekleri lastikli eldivenler için: doğal lateks proteinlerine duyarlı kişiler tarafından kullanılması önerilmez. • Eldivenlerin tasarım performansı ve geçerliliği, eldivenlerin uygun koşullarda (nem, sıcaklık, temizlik, havalandırma ve aydınlatma) saklanması koşuluyla yaşlanmadan önemli ölçüde etkilenmez. • Doğal veya karışımlı lateks kaplı eldivenler için: doğal lateks ve tiurama duyarlı kişiler tarafından kullanılması önerilmez. • Yağ veya gres bulaşmış eldivenleri çıkarmadan önce kuru bir bezle silin. • Eldivenler, kaptırma riskinin olduğu makinelerin yakınında giyilmemelidir. • Termal koruma eldivenleri, seviye 1 için 100°C'ye ve seviye 2 için 250°C'ye kadar olan sıcak parçaların sınırlı kullanımı için tasarlanmıştır. • Alevlere karşı koruma iddia edilmemektedir. • Eldivenleri açık alevle doğrudan temas ettirmeyin. • Termal performans seviyesi, yalnızca eldivenin kaplanmış kısımları için geçerlidir. • Eldivenleri giymeden önce ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun. • Elektrostatik yayılıma karşı koruyucu eldiveni giyen kişi örneğin uyarlanmış ayakkabılar giymek gibi, uygun şekilde topraklanmış olmalıdır. Elektrostatik yayılıma karşı koruyucu eldivenler yanıcı veya patlayıcı ortamlarda ya da yanıcı veya patlayıcı maddelerin kullanımı sırasında ambalajlarından çıkartılmamalı, açılmamalı, ayarlanmamalı ya da çıkartılmamalıdır. Koruyucu eldivenlerin elektrostatik özellikleri eskime, kullanım, kirlilik ve bozulma ile zarar görebilecek şekilde değişiklik gösterebilir; oksijen bakımından zengin • Yıkanabilir eldivenler için: performans seviyelerini korumak için önerilen döngü sayısı ve eldivenlerin özel yıkama ve kurutma talimatları hakkında bilgi için özet tabloya bakın. • Kuru temizleme, NF ISO 3175.2:2018 standardına ve tablo 1'deki Hassas çalışma moduna göre yapılır. Eldivenlerin kuru temizliğini yapmak için; bir kuru temizlemeciye veya endüstriyel temizleyiciye başvurun. • Dikkat: Eldivenlerin yanlış kullanımı veya özel olarak tavsiye edilmeyen bir şekilde temizlenmesi performans düzeylerini değiştirebilir. • Yeniden kullanmadan önce eldivenlerin içinin kuru ve iyi durumda olduğundan emin olun. • Eldivenlerin performans seviyeleri, kimyasal direnci ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüz veya MAPA PROFESSIONAL Teknik Müşteri Destek Birimi ile iletişime geçin. • Bilgi broşürü, EU Uygunluk Beyanı **www.mapa-pro.tr** adresinden indirilebilir.

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

HU / VÁGÁS ELLENI TERMÉKCSALÁD — FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Textil, kötött vagy szintetikus kötött erősítéssel ellátott kesztyű, amelyet vágás és/vagy hő elleni védelemre terveztek nagy igénybevételű vagy precíziós munkavégzés során. • A CEjelölés feltüntetése ezeken a termékeken azt jelenti, hogy megfelelnek vagy a 2016/425 EU rendelet egyéni védőeszközökre vonatkozóan előírt követelményeinek, a biztonság, a kényelem és az ellenállóképesség tekintetében • A kesztyűk nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyekről ismert vagy feltételezhető, hogy előrelátható használati körülmények között káros hatással vannak a felhasználó higiéniájára vagy egészségére. • A két vagy több rétegű kesztyűk általános besorolása nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. • Az ütések elleni védelem (P) a kézközépcsont-erősítésre, a hüvelykujj hátsó részére és a tenyér megerősített területeire vonatkozik; az ujjakra nem vonatkozik. • Természetes vagy kevert latex kesztyűk: kerülje az olajokkal és kőolajjal, aromás vagy klórozott oldószerekkel való érintkezést. • A 692-693-694 kesztyűk nem magas láthatóságú egyéni védőeszközök. Ezek a kesztyűk csak a viselő és a kezeik jobb láthatóságát biztosítják a munkahelyen. • Nitrilt vagy szintetikus anyagot tartalmazó kesztyűk: kerülje a ketonokkal és szerves nitrogéntermékekkel való érintkezést. • III. kategóriájú kesztyűk esetében - Végzetes vagy visszafordíthatatlan veszélyek elleni védelem: D modul, ASQUAL-0334 felügyelete alatt.

TÁROLÁSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Javasoljuk, hogy előzetesen tesztelje le a kesztyűt, mivel a tényleges munkahelyi használati feltételek eltérhetnek a CE típusvizsgálatok feltételeitől (különösen mechanikai és/vagy kémiai téren), a hőmérséklet, a kopás és a degradáció függvényében. (A tenyéren elvégzett tesztek) • A kesztyűt az eredeti csomagolásban tárolja, fénytől, szélsőséges hőmérsékletektől és nedvességtől védett helyen. • Használat előtt ellenőrizni kell a kesztyű sértetlenségét (lyukak, repedések, szakadások stb.), és használat előtt el kell dobni a hibás kesztyűket. • A természetes gumit tartalmazó kesztyűk allergiás reakciókat okozhatnak. • Elasztikus csuklórészű kesztyűkhöz: természetes latexfehérjékre érzékenyeknek nem ajánlott. • A kesztyűk tervezési teljesítményét és érvényességét az öregedés nem befolyásolja jelentősen, feltéve, hogy a kesztyűket megfelelő körülmények között (páratartalom, hőmérséklet, tisztaság, szellőzés és megvilágítás) tárolják. • Természetes vagy kevert latex bevonatú kesztyűk esetében: nem ajánlott a természetes latexre és a tiuramra érzékenyek számára. • Az olajjal vagy zsírral szennyezett kesztyűket eltávolítás előtt egy száraz ronggyal törölje át. • Nem szabad kesztyűt viselni olyan gépek közelében, ahol fennáll a becsípődés veszélye. • A hővédő kesztyűket úgy tervezték, hogy a forró alkatrészeket 1-es hőmérsékleten 100 °C-ig, míg 2-es hőmérsékleten 250 °C-ig csak korlátozottan lehessen kezelni. • Láng elleni védelem nem kerül feltüntetésre. • Ne hozza a kesztyűt nyílt lánggal közvetlen érintkezésbe. • A hőteljesítmény szintje csak a kesztyű bevont részeire vonatkozik. • A kesztyű felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kezek tiszták és szárazak. • Mosható kesztyűk esetében: lásd az összefoglaló táblázatot a teljesítményszintek fenntartásához ajánlott ciklusok számáról, valamint a kesztyűre vonatkozó konkrét mosási és szárítási utasításokról. Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védőkesztyűt hordó személynek megfelelően földeltnek kell lennie, például úgy, hogy megfelelő cipőt visel. • Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védőkesztyűt nem szabad gyulladás- vagy robbanásveszélyes közegben, illetve gyulladás- vagy robbanásveszélyes anyagok kezelése során a csomagolásából kivenni, szétnyitni, megigazítani vagy levenni. A védőkesztyűk elektrosztatikus jellemzőit előre látható módon megváltoztatja az avulás, a viselés, az esetleges szennyeződés és állagromlás; előfordulhat, hogy oxigénben gazdag gyulladásveszélyes közegben nem nyújt kellő védelmet – ilyen esetekben további helyzetértékelésre van szükség • A vegytisztítás az NF ISO 3175.2:2018 szabvány és az 1. táblázat Érzékeny üzemmódja szerint történik. A kesztyűk vegytisztítása érdekében forduljon vegytisztítóhoz vagy ipari tisztítóhoz. • Figyelmeztetés: a kesztyű rendellenes használata, vagy nem az ajánlott eljárással történő tisztítása megváltoztathatja a kesztyű teljesítményszintjeit. • Győződjön meg róla, hogy a kesztyű belseje száraz és jó állapotban van, mielőtt újra felhasználná. • A kesztyűk teljesítményszintjével, vegyszerállóságával és használatával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a MAPA PROFESSIONAL műszaki ügyfélszolgálatához. • A tájékoztató, az EU megfelelőségi nyilatkozat letölthető a **www.mapa-pro.hu** címről.

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

BG / ГАМА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РЯЗАНЕ — ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръкавици с текстилна, трикотажна или синтетична трикотажна подложка, предназначени за защита от порязване и/или топлинна защита при работа в тежки условия или прецизна работа. • Маркировката “CE” върху тези продукти е знак за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 за Личните предпазни средства по отношение на безопасност, удобство и здравина • Ръкавиците не съдържат вещества в нива, за които е известно или се предполага, че имат вредно въздействие върху хигиената или здравето на потребителя при предвидими условия на употреба. • Общата класификация на ръкавици с два или повече слоя не отразява непременно характеристиките на най-външния слой. • Защитата от удари (P) се отнася за подсилването на метакарпалните кости, задната част на палеца и подсилените зони на дланта; тя не се отнася за пръстите. • Ръкавици от естествен или смесен латекс: избягвайте контакт с масла и петролни, ароматни или хлорирани разтворители. • Ръкавиците 692-693-694 не са лични предпазни средства с висока видимост. Тези ръкавици осигуряват само по-добра видимост на носещия и ръцете му на работното място • Ръкавици от нитрил или синтетичен материал: избягвайте контакт с кетони и органични азотни продукти. За ръкавици от категория III - Защита срещу фатални или необратими опасности: Модул D, наблюдаван от ASQUAL-0334.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Препоръчва се предварително да тествате ръкавиците, тъй като действителните условия на работа на работното място може да се различават от тези на тестовете от типа CE (по-специално механични и/или химични), в зависимост от температурата, абразията и разграждането. (Изпитвания, извършени в частта за дланта) • Съхранявайте ръкавиците в оригиналната им опаковка далеч от светлина, топлина и влага; • Преди употреба да се проверява целостта на ръкавиците (наличие на дупки, пукнатини, разкъсвания и т.н.) и да се изхвърлят всички ръкавици с дефекти. • Ръкавиците, съдържащи естествен каучук, могат да предизвикат алергични реакции. • За ръкавици с ластици около китките: не се препоръчват за употреба от лица, чувствителни към естествени латексови протеини. • Проектните характеристики и валидността на ръкавиците не се влияят значително от стареенето, при условие че ръкавиците се съхраняват при подходящи условия (влажност, температура, чистота, вентилация и осветление). • За ръкавици, покрити с естествен или смесен латекс: не се препоръчват за употреба от лица, чувствителни към естествен латекс и тиурам. • Замърсените с масло или грес ръкавици трябва да се избършат със суха кърпа, преди да се свалят. • Ръкавиците не трябва да се носят в близост до машини, където има опасност да бъдат захванати. • Термозащитните ръкавици са предназначени за ограничена работа с горещи части до температури от 100°C за ниво 1 и 250°C за ниво 2. • Не се заявява защита срещу пламък. • Не поставяйте ръкавиците в пряк контакт с открит пламък. • Нивото на топлинна ефективност се отнася само за покритата част на ръкавицата. • Уверете се, че ръцете са чисти и сухи, преди да сложите ръкавиците. • Лицето, което носи защитни ръкавици за разсейване на електростатични заряди, трябва да бъде правилно заземено, например чрез носено на подходящи обувки. Защитните ръкавици за разсейване на електростатични заряди не трябва да се вадят от опаковките им, нито да се отварят, регулират или отстраняват във възпламеними или експлозивни атмосфери или при работа с възпламеними или експлозивни вещества. Електростатичните свойства на защитните ръкавици могат да бъдат неблагоприятно повлияни от стареене • За ръкавици, които могат да се перат: вижте обобщената таблица за информация относно препоръчителния брой цикли за поддържане на работните нива и специфичното измиване и сушене • Химическо чистене се извършва в съответствие със стандарт NF ISO 3175.2:2018 и в съответствие с „Чувствителен режим на работа“ в таблица 1. За да извършите химическо чистене на ръкавиците, се обърнете към специалист по химическо чистене или промишлено чистене. • Внимание: неправилното използване на ръкавиците или почистването им по начин, който не е специално препоръчан, може да промени нивата на тяхната ефективност. • Уверете се, че вътрешността на ръкавиците е суха и че са в добро състояние, преди да ги използвате повторно. • За повече информация относно нивата на ефективност, химическата устойчивост и употребата на ръкавиците, моля, свържете се с вашия дистрибутор или с отдела за техническа поддръжка на MAPA PROFESSIONAL. • Информационна брошура, EU Декларация за съответствие могат да бъдат изтеглени от **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

PL / GAMA CHRONIĄCA PRZED PRZECIĘCIEM — ZAKRES UŻYTKOWANIA

Rękawice z tekstylną, dzianinową lub syntetyczną dzianinową warstwą wierzchnią przeznaczone do ochrony przed przecięciem i/lub ochrony termicznej podczas ciężkich lub precyzyjnych prac. • Znak CE na tych produktach oznacza, że spełniają one wymogi rozporządzenia UE 2016/425, dotyczące sprzętu ochrony osobistej, a odnoszące się do ochrony, wygody użytkowania i wytrzymałości • Rękawice nie zawierają substancji w ilościach, o których wiadomo lub podejrzewa się, że mają szkodliwy wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika w przewidywalnych warunkach użytkowania. • Ogólna klasyfikacja rękawic składających się z dwóch lub więcej warstw niekoniecznie odzwierciedla wydajność warstwy zewnętrznej. • Ochrona przed uderzeniami (P) dotyczy wzmocnienia śródręcza, grzbietu kciuka i wzmocnionych obszarów dłoni; nie dotyczy palców. • Rękawice z naturalnego lub mieszanego lateksu: unikać kontaktu z olejami i rozpuszczalnikami naftowymi, aromatycznymi lub chlorowanymi. • Rękawice 692-693-694 nie są wysokowidocznymi środkami ochrony indywidualnej. Te rękawice zapewniają jedynie lepszą widoczność użytkownika i jego rąk w miejscu pracy. • Rękawice nitrylowe lub z materiałów syntetycznych: unikać kontaktu z ketonami i organicznymi produktami azotowymi. • Dla rękawic kategorii III - Ochrona przed nieodwracalnymi szkodami i śmiertelnymi zagrożeniami: Moduł D monitorowany przez ASQUAL-0334.

ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA I UŻYTKOWANIA

Zalecane jest wcześniejsze przeprowadzenie testu rękawic przez użytkownika, ponieważ rzeczywiste warunki robocze (w szczególności mechaniczne i/lub chemiczne) mogą różnić się od warunków testów CE w odniesieniu od temperatury, ścierania i zużywania. (Testy wykonane po chwytnej stronie) • Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc je przed oddziaływaniem źródeł światła, ciepła i wilgoci. • Przed użyciem należy sprawdzić integralność rękawic (obecność dziur, pęknięć, rozdarć itp.), a rękawice z wadami należy wyrzucić przed użyciem. • Rękawice zawierające kauczuk naturalny mogą powodować reakcje alergiczne. • W przypadku rękawic z elastycznymi nadgarstkami: nie zaleca się stosowania przez osoby wrażliwe na białka naturalnego lateksu. • Parametry projektowe i ważność rękawic nie ulegają istotnemu pogorszeniu w wyniku starzenia, pod warunkiem że rękawice są przechowywane w odpowiednich warunkach (wilgotność, temperatura, czystość, wentylacja i oświetlenie). • W przypadku rękawic powlekanych lateksem naturalnym lub mieszanym: nie zaleca się używania przez osoby wrażliwe na lateks naturalny i tiuram. • Rękawice zanieczyszczone olejem lub smarem należy przed zdjęciem wytrzeć suchą szmatką. • Rękawice nie powinny być noszone w pobliżu maszyn, gdzie istnieje ryzyko ich przytrzaśnięcia. • Rękawice termoochronne przeznaczone są do ograniczonego przenoszenia gorących części o temperaturze do 100°C dla poziomu 1 i 250°C dla poziomu 2. • Nie deklaruje się ochrony przed płomieniami. • Nie narażać rękawic na bezpośredni kontakt z otwartym ogniem. • Poziom wydajności termicznej dotyczy tylko powlekanych części rękawicy. • Przed założeniem rękawic upewnić się, że ręce są czyste i suche. rozpraszające ładunki elektrostatyczne powinna mieć odpowiednie uziemienie, na przykład poprzez odpowiednie obuwie. • Rozpraszające ładunki elektrostatyczne niemogą być wyjmowane z opakowania, otwierane lub ściągane w atmosferze łatwopalnejlub wybuchowej lub podczas manipulowania substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą się pogarszać na skutek starzenia, noszenia, zanieczyszczenia lub uszkodzenia; mogą być niewystarczającw atmosferze łatwopalnej bogatej w tlen, dla której wymagane są dodatkowe badania • W przypadku rękawic zmywalnych: w tabeli podsumowującej znajdują się informacje o zalecanej liczbie cykli w celu utrzymania poziomów wydajności oraz szczegółowe instrukcje dotyczące prania i suszenia rękawic. • Czyszczenie na sucho odbywa się zgodnie z normą NF ISO 3175.2:2018 i zgodnie z trybem pracy Sensitive w tabeli 1. W celu wyczyszczenia rękawic na sucho należy skontaktować się z pralnią chemiczną lub przemysłową. • Uwaga: niewłaściwe użycie rękawic lub przekazanie ich do czyszczenia w sposób, który nie jest dla nich zalecany, może skutkować utratą właściwości. • Przed ponownym użyciem upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha i że są w dobrym stanie. • Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów wydajności, odporności chemicznej i użytkowania rękawic, skontaktuj się z dystrybutorem lub działem obsługi klienta MAPA PROFESSIONAL. • Ulotkę informacyjną, deklarację zgodności UE można pobrać ze strony **www.mapa-pro.pl**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

RO / GAMA DE PROTECȚIE LA TAIERE — DOMENIU DE UTILIZARE

Mănuși cu suport textil, tricotat sau sintetic tricotat, concepute pentru protecție la tăiere și/sau protecție termică în timpul lucrărilor solicitante sau de precizie. • Marcajul CE aplicat pe aceste produse înseamnă că acestea trebuie să îndeplinească cerințele Regulamentului UE 2016/425 privind gradul de protecție, confortul și rezistența echipamentelor individuale de protecție • Mănușile nu conțin substanțe la niveluri cunoscute sau suspectate de a avea efecte nocive asupra igienei sau sănătății utilizatorului în condiții previzibile de utilizare. • Clasificarea generală a mănușilor cu două sau mai multe straturi nu reflectă neapărat performanța stratului exterior. • Protecția la impact (P) se referă la întăriturа metacarpiană, la partea din spate a degetului mare și la zonele întărite din palmă; nu se aplică degetelor. • Mănuși din latex natural sau amestec de latex: evitați contactul cu uleiuri și solvenți din petrol, aromatici sau clorurați. • Mănușile 692-693-694 nu sunt echipamente de protecție personală de înaltă vizibilitate. Aceste mănuși oferă doar o mai bună vizibilitate a purtătorului și a mâinilor acestuia la locul de muncă. • Mănuși din nitril sau material sintetic: evitați contactul cu cetonele și produsele azotate organice. • Pentru mănuși de categoria III - Protecție împotriva pericolelor mortale sau ireversibile: Modulul D, monitorizat de ASQUAL- 0334.

INSTRUCȚIUNI DE PĂSTRARE ȘI DE UTILIZARE

Se recomandă să testați în prealabil mănușile, deoarece condițiile reale de utilizare la locul de muncă pot fi diferite de cele din testele de tip CE (în special cele mecanice și/sau chimice), în funcție de temperatură, abraziune și degradare. (Teste efectuate pe partea inferioară a mânușii) • Depozitați mănușile în ambalajul lor original, ferite de lumină, căldură și umiditate; • Trebuie verificată integritatea mănușilor înainte de utilizare (prezența găurilor, fisurilor, rupturilor etc.) și trebuie aruncate mănușile cu defecte înainte de utilizare. • Mănușile care conțin cauciuc natural pot provoca reacții alergice. • Pentru mănușile cu manșetă elastică: nu se recomandă utilizarea de către persoanele sensibile la proteinele din latexul natural. • Performanța de proiectare și valabilitatea mănușilor nu sunt afectate în mod semnificativ de îmbătrânire, cu condiția ca mănușile să fie depozitate în condiții adecvate (umiditate, temperatură, curățenie, ventilație și iluminare). • Pentru mănușile cu strat protector de latex natural sau amestec de latex: nu se recomandă utilizarea de către persoanele sensibile la latex natural și tiuram. • Înainte de a scoate mănușile contaminate cu ulei sau grăsimi, acestea trebuie șterse cu o cârpă uscată. • Mănușile nu trebuie purtate în apropierea mașinilor unde există riscul să fie prinse. • Mănușile de protecție termică sunt concepute pentru manipularea limitată a pieselor fierbinți până la temperaturi de 100 °C pentru nivelul 1 și 250 °C pentru nivelul 2. • Nu se declară protecție împotriva flăcărilor. • Nu puneți mănușile în contact direct cu o flacără deschisă. • Nivelul de performanță termică se aplică numai părții acoperite a mânușii. • Asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate înainte de a vă pune mănușile. • Persoana care poartă mănuși de protecție disipative electrostatice trebuie să fie împământată corespunzător, de exemplu, purtând pantofi adecvați. Mănușile de protecție cu disipare electrostatică nu trebuie scoase din ambalaj, nici deschise, ajustate sau îndepărtate în atmosfere inflamabile sau explozive sau în cazul manipulării substanțelor inflamabile sau explozive. Proprietățile electrostatice ale mănușilor de protecție pot fi afectate în mod negativ de învechire, uzură, contaminare și degradare; acestea pot să nu fie suficiente pentru atmosfere îmbogățite cu oxigen pentru care sunt necesare evaluări suplimentare. • Pentru mănuși lavabile: consultați tabelul rezumat pentru informații despre numărul recomandat de cicluri pentru a menține nivelurile de performanță și instrucțiunile specifice de spălare și uscare pentru mănuși. • Curățarea uscată se efectuează în conformitate cu standardul NF ISO 3175.2:2018 și în conformitate cu modul de funcționare Sensibil din tabelul 1. Pentru curățarea uscată a mânușilor, contactați o curățătorie chimică sau un curățător industrial. • Atenție: utilizarea necorespunzătoare a mânușilor sau curățarea acestora într-un mod care nu este recomandat în mod specific poate modifica nivelul de performanță al acestora. • Asigurați-vă că interiorul mânușilor este uscat și că acestea sunt în stare bună înainte de a le refolosi. • Pentru mai multe informații despre nivelurile de performanță, rezistența chimică și utilizarea mânușilor, vă rugăm să contactați distribuitorul dvs. sau Serviciul de asistență tehnică pentru clienți MAPA PROFESSIONAL. • Pliantul informativ, Declarația de conformitate UE pot fi descărcate de pe **www.mapa-pro.ro**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

SI / ZA ZASCITO PRED UREZNINAMI — PODROČJE UPORABE

Rokavice s tekstilno, pleteno ali sintetično pleteno podlago, namenjene zaščiti pred urezninami in/ali toplotni zaščiti med težkim ali natančnim delom. • Oznaka CE na teh izdelkih pomeni, da izpolnjujejo zahteve Uredbe 2016/425 o osebni varovalni opremi v zvezi z varnostjo, udobnostjo in trdnostjo • Rokavice ne vsebujejo snovi v količinah, za katere je znano ali se sumi, da imajo škodljive učinke na higieno ali zdravje uporabnika v predvidljivih pogojih uporabe. • Splošna razvrstitev rokavic z dvema ali več plastmi ne odraža vedno učinkovitosti zunanje plasti. • Zaščita pred udarci (P) se nanaša na ojačitev v območju metakarpalnih kosti, hrbtne strani palcev in ojačane dele dlani; ne velja pa za prste. • Rokavice iz naravnega lateksa ali iz mešanice z naravnim lateksom: izogibajte se stiku z olji in naftnimi, aromatskimi ali kloriranimi topili. • Rokavice 692-693-694 niso osebna zaščitna oprema z visoko vidljivostjo. Te rokavice zagotavljajo le boljšo vidljivost nosilca in njihovih rok na delovnem mestu. • Rokavice iz nitrila ali sintetičnih materialov: izogibajte se stiku s ketoni in organskimi dušikovimi produkti. • Za rokavice kategorije III - Zaščita pred smrtnimi ali nepopravljivimi nevarnostmi: Modul D, ki ga nadzira ASQUAL- 0334.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE IN UPORABO

Priporočljivo je, da rokavice predhodno preizkusite, saj se lahko dejanski pogoji uporabe na delovnem mestu razlikujejo od pogojev testov tipa CE (zlasti mehanskih in/ali kemičnih) glede na temperaturo, obrabo in razgradnjo. (Testi, izvedeni na dlani) • Rokavice shranjujte v originalni embalaži stran od svetlobe, toplote in vlage; • Pred uporabo preverite celovitost rokavic (morebitne luknje, razpoke, raztrganine itd.) in zavrzite vse rokavice z napakami. • Rokavice, ki vsebujejo naravni kavčuk, lahko povzročijo alergijske reakcije. • Rokavice z elastičnimi zapestji: uporaba ni priporočljiva za osebe, ki so občutljive na naravne beljakovine lateksa. • Konstrukcijska zmogljivost in veljavnost rokavic se zaradi staranja bistveno ne spremenita, pod pogojem da so rokavice shranjene v ustreznih pogojih (vlažnost, temperatura, čistoča, prezračevanje in osvetlitev). • Rokavice, prevlečene z naravnim lateksom ali mešanico naravnega lateksa: uporaba ni priporočljiva za osebe, občutljive na naravni lateks in tiuram. • Preden snamete rokavice, onesnažene z oljem ali maščobo, jih obrišite s suho krpo. • Rokavic ne smete nositi v bližini strojev, kjer obstaja nevarnost, da bi se ukleščile. • Toplotno zaščitne rokavice so zasnovane za omejeno ravnanje z vročimi deli do temperature 100 °C za nivo 1 in do 250 °C za nivo 2. • Zaščita pred plameni ni deklarirana. • Rokavic ne postavljajte v neposreden stik z odprtim ognjem. • Raven toplotne zaščite velja samo za prevlečene dele rokavice. • Preden si nadenete rokavice, se prepričajte, da imate čiste in suhe roke. • Oseba, ki nosi rokavice za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo, mora biti primerno ozemljena, na primer zustreznimi čevlji. Rokavic za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo nesmete vzeti iz embalaže, jih odpirati, prilagajati ali odstranjevati v vnetljivih ali eksplozivnih ozračjih alipri ravnanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Na elektrostatične lastnosti zaščitnih rokavic lahko negativno vplivajo staranje, obraba, onesnaženje in propadanje; morda nebodo zadostovale za uporabo v vnetljivih ozračjih, obogatenih s kisikom, za katera sopotrebne dodatne ocene. • Za pralne rokavice: glejte zbirno tabelo za informacije o priporočenem številu ciklov za vzdrževanje ravni učinkovitosti in posebnih navodilih za pranje in sušenje rokavic. • Suho čiščenje se izvaja v skladu s standardom NF ISO 3175.2:2018 in v skladu z „občutljivostnim“ načinom delovanja iz preglednice 1. Izvajanje suhega čiščenja rokavic; obrnite se na kemično čistilnico ali industrijsko čistilnico. • Pozor: nepravilna uporaba rokavic ali čiščenje na način, ki ni izrecno priporočljiv, lahko spremeni njihovo učinkovitost. • Pred ponovno uporabo se prepričajte, da je notranjost rokavic suha in v dobrem stanju. • Za več informacij o ravneh zmogljivosti, kemični odpornosti in uporabi rokavic se obrnite na svojega distributerja ali STROKOVNO tehnično podporo podjetja MAPA. • Navodilo za uporabo, Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

SK / OCHRANA RUK PRED POREZANÍM — OBLASTI POUŽÍVANIA

Rukavice s textilnou, pletenou alebo syntetickou pleteninou určené na ochranu proti porezaniu a/alebo tepelnú ochranu pri ťažkej alebo presnej práci. • Označenie CE na týchto výrobkoch znamená, že výrobky vyhovujú požiadavkám uvedeným v nariadení EÚ č. 2016/425 o osobných ochranných pomôckach týkajúcich sa neškodnosti, pohodlia a pevnost • Rukavice neobsahujú látky v takých množstvách, o ktorých je známe alebo pri ktorých existuje podozrenie, že majú škodlivé účinky na hygienu alebo zdravie používateľa za predvídateľných podmienok použitia. • Celková klasifikácia rukavíc s dvoma alebo viacerými vrstvami nemusí nevyhnutne odrážať výkonnosť najvzdialenejšej vrstvy. • Ochrana proti nárazom (P) sa týka záprstnej výstuže, chrbta palca a spevnených častí dlane. Nevzťahuje sa na prsty. • Prírodné alebo zmiešané latexové rukavice: vyhnite sa kontaktu s olejmi a ropnými, aromatickými alebo chlórovanými rozpúšťadlami. • Rukavice 692-693-694 nie sú osobné ochranné prostriedky s vysokou viditeľnosťou. Tieto rukavice poskytujú iba lepšiu viditeľnosť nositeľa a ich rúk na pracovisku. • Rukavice s nitrilu alebo syntetického materiálu: vyhýbajte sa kontaktu s ketónmi a produktmi organického dusíka. • Pre rukavice kategórie III – Ochrana pred smrteľnými alebo nezvratnými nebezpečenstvami: Modul D, monitorované spoločnosťou ASQUAL – 0334.

POKYNY TÝKAJÚCE SA SKLADOVANIA A POUŽÍVANIA

Odporúča sa, aby ste rukavice predbežne otestovali, pretože skutočné podmienky používania na pracovisku sa môžu líšiť od podmienok skúšok typu CE (najmä mechanických a/alebo chemických) v závislosti od teploty, oderu a degradácie. (Testy vykonané na dlani) • Rukavice skladujte v pôvodnom obale mimo dosahu svetla, tepla a vlhkosti; • Pred použitím sa skontroluje neporušenosť rukavíc (prítomnosť dier, prasklín, trhlín atď.) a všetky rukavice s nedostatkami sa pred použitím zlikvidujú. • Rukavice obsahujúce prírodný kaučuk môžu spôsobiť alergické reakcie. • Pre rukavice s elastickým zápästím: neodporúča sa používať osobám citlivým na prírodné latexové proteíny. • Konštrukčný výkon a platnosť rukavíc nie sú výrazne ovplyvnené starnutím za predpokladu, že rukavice sú skladované vo vhodných podmienkach (vlhkosť, teplota, čistota, vetranie a osvetlenie). • Pre rukavice potiahnuté prírodným alebo zmiešaným latexom: neodporúča sa používať osobám citlivým na prírodný latex a tiuram. • Rukavice znečistené olejom alebo mastnotou by sa mali pred ich odstránením utrieť suchou handričkou. • Rukavice by sa nemali nosiť v blízkosti strojov, kde hrozí riziko ich zachytenia. • Tepelné ochranné rukavice sú určené na obmedzenú manipuláciu s horúcimi časťami až do teploty 100 °C pre úroveň 1 a 250 °C pre úroveň 2. • Ochrana proti plameňom sa nedeklaruje. • Rukavice chráňte pred priamym kontaktom s otvoreným plameňom. • Úroveň tepelného výkonu sa vzťahuje len na potiahnuté časti rukavice. • Pred nasadením rukavíc sa uistite, že sú ruky čisté a suché. • Osoba používajúca rukavice sochranou pred rozptýlenými elektrostatickými nábojmi musí byť uzemnená vhodným spôsobom, napríklad používaním vhodnej obuvi. Rukavice s ochranou pred rozptýlenými elektrostatickými nábojmi sa nesmú vyberať z obalu, otvárať, upravovať ani vyberať v horľavej alebo výbušnej atmosfére, alebo počas manipulácie s horľavými alebo výbušnými látkami. Elektrostatické vlastností ochranných rukavíc môže škodlivým spôsobom ovplyvniť starnutie, používateľ, kontaminácia alebo poškodenie; nemusia byť dostatočné v horľavom prostredí obohatenom o kyslík, pre ktoré je potrebné vykonať doplnkové hodnotenia • Pokiaľ ide o umývateľné rukavice: v súhrnnej tabuľke nájdete informácie o odporúčanom počte cyklov na udržanie úrovne výkonu a konkrétne pokyny na pranie a sušenie rukavíc. • Suché čistenie sa vykonáva podľa normy NF ISO 3175.2:2018 a podľa citlivého prevádzkového režimu v tabuľke 1. Ak chcete vykonať chemické čistenie rukavíc, obráťte sa na čistiareň alebo priemyselnú čistiareň. • Upozornenie: Nesprávne používanie rukavíc alebo ich čistenie spôsobom, ktorý nie je špecificky odporúčaný, môže zmeniť úroveň ich výkonu. • Pred opätovným použitím sa uistite, že vnútro rukavíc je suché a že sú v dobrom stave. • Ďalšie informácie o úrovniach výkonu, chemickej odolnosti a používaní rukavíc získate od svojho distribútora alebo od PROFESIONÁLNEJ technickej zákaznícke podpory spoločnosti MAPA. • Informačný leták, vyhlásenie o zhode EÚ si môžete stiahnuť z **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

CZ / RADA RUKAVIC PODLE ODOLNOSTI PROTI POREZANI — OBLAST POUŽITÍ

Rukavice s textilní, pletenou nebo syntetickou pletenou výztuhou určené pro ochranu proti proříznutí a/nebo tepelnou ochranu při těžké nebo přesné práci. • Označení CE na těchto produktech znamená, že splňují požadavky nařízení EU 2016/425 na osobní ochranné vybavení s ohledem na ochranu, a pohodlí a pevnost • Rukavice neobsahují látky v množství, o němž je známo nebo existuje podezření, že má škodlivé účinky na hygienu nebo zdraví uživatele za předvídatelných podmínek použití. • Celková klasifikace rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí nutně odrážet vlastnosti vnější vrstvy. • Ochrana proti nárazům (P) se týká zpevnění záprstní kosti, hřbetu palce a zpevněných oblastí dlaně; to se nevztahuje na prsty. • Rukavice z přírodního nebo směsného latexu: vyvarujte se kontaktu s oleji a ropnými, aromatickými nebo chlorovanými rozpouštědly. • Rukavice 692-693-694 nejsou vysoce viditelnými osobními ochrannými prostředky. Tyto rukavice poskytují pouze lepší viditelnost nositele a jejich rukou na pracovišti. • Rukavice obsahující nitril nebo syntetický materiál: vyvarujte se kontaktu s ketony a organickými dusíkatými produkty. • Pro rukavice kategorie III - Ochrana proti smrtelným nebo nevratným nebezpečím: Modul D, monitorován ASQUAL- 0334.

POKYNY KE SKLADOVÁNÍ A POUŽITÍ

Doporučujeme rukavice předem vyzkoušet, protože skutečné podmínky použití na pracovišti se mohou lišit od podmínek zkoušek typu CE (zejména mechanických a / nebo chemických), podle teploty, oděru a degradace. (Testy provedené na dlani) • Rukavice skladujte v originálním obalu a chraňte před světlem, teplem a vlhkostí. • Před použitím je nutné zkontrolovat neporušenost rukavic (přítomnost děr, trhlin, natržení atd.) a před použitím všechny vadné rukavice zlikvidovat. • Rukavice obsahující přírodní kaučuk mohou způsobit alergické reakce. • Pro rukavice s elastickým zápěstím: nedoporučuje se pro osoby citlivé na přírodní latexové proteiny. • Konstrukční výkonnost a platnost rukavic nejsou stárnutím významně ovlivněny, pokud jsou rukavice skladovány za vhodných podmínek (vlhkost, teplota, čistota, větrání a osvětlení). • Pro rukavice potažené přírodním nebo směsným latexem: nedoporučuje se používat osobám citlivým na přírodní latex a thiuram. • Před sundáním by měly být rukavice znečištěné olejem nebo mazivem otřeny suchou látkou. • Rukavice by se neměly nosit v blízkosti strojů, kde hrozí jejich zachycení. • Tepelně ochranné rukavice jsou určeny pro omezenou manipulaci s horkými díly až do teploty 100 °C pro úroveň 1 a 250 °C pro úroveň 2. • Ochrana proti plamenům není deklarována. • Rukavice nedávejte do přímého kontaktu s otevřeným ohněm. • Niveauet for termisk ydeevne gælder kun den coatede del af handsken. • Před nasazením rukavic se ujistěte, že máte čisté a suché ruce. • Pro omyvatelné rukavice: informace o doporučeném počtu cyklů pro udržení úrovně výkonu a konkrétních pokynech pro praní a sušení rukavic naleznete v souhrnné tabulce. • Chemické čištění se provádí podle normy NF ISO 3175.2:2018 a podle provozního režimu Sensitive v tabulce 1. S provedením chemického čištění rukavic se obraťte se na čistírnu nebo průmyslovou čisticí firmu. • Osoba oblékající elektrostatické disipativní ochranné rukavice musí být řádně uzemněna, například pomocí vhodné obuvi. Ochranné elektrostatické disipativní rukavice se nesmí vyjmout z obalu ani otevírat, upravovat nebo sundávat v hořlavé nebo výbušné atmosféře nebo při manipulacis hořlavými nebo výbušnými látkami. Elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic mohou být nepříznivě ovlivněny stárnutím, opotřebením, kontaminací a poškozením. Nemusí být dostač být dostačující pro hořlavé atmosféry obohacené kyslíkem, pro které jsou nutná další vyhodnocení • Upozornění: Nesprávné použití rukavic nebo čištění způsobem, který není výslovně doporučen, může vést ke změně úrovně jejich funkčních vlastností. • Před opětovným použitím rukavic se ujistěte, že je jejich vnitřní strana suchá a že jsou v dobrém stavu. • Další informace o úrovni výkonu, chemické odolnosti a použití rukavic získáte od svého distributora nebo od technické zákaznické podpory společnosti MAPA PROFESSIONAL. • Informační leták, Prohlášení o shodě EU lze stáhnout z **www.mapa-pro.cz**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

UA / ЗАХИСТ ВІД ПОРІЗІВ — ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Рукавички з текстильною, трикотажною або синтетичною основою, призначені для захисту від порізів і/або термозахисту під час важких або точних робіт. • Маркування CE на цих виробах указує на їх відповідність вимогам Регламенту ЄС 2016/425 щодо захисних властивостей, зручності та міцності засобів індивідуального захисту • Рукавички не містять речовин, які, як відомо або припускається, можуть мати шкідливий вплив на гігієну або здоров'я користувача за передбачуваних умов використання. • Загальна класифікація рукавичок із двома або більше шарами не обов'язково відображає характеристики зовнішнього шару. • Захист від ударів (P) стосується зміцнення області п'ясткової кістки, тильної сторони великого пальця, а також області долоні. Не поширюється на пальці. • Рукавички з натурального або змішаного латексу: уникайте контакту з оливами та нафтою, ароматичними або хлорованими розчинниками. • Рукавички 692-693-694 не є засобами індивідуального захисту з високою видимістю. Ці рукавички забезпечують лише кращу видимість носія та їх рук на робочому місці. • Рукавички, що містять нітрил або синтетичний матеріал: уникайте контакту з кетонами й органічними азотистими речовинами. • Для рукавичок категорії III — захист від смертельних або незворотних небезпек: модуль D, контролюється ASQUAL— 0334.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендується попередньо протестувати рукавички щодо температури, стирання та деградації, оскільки реальні умови використання на робочому місці можуть відрізнятися від умов випробувань за типом CE (зокрема, механічні та/або хімічні). (Випробування для перевірки області долоні рукавички) • Зберігайте рукавички в оригінальній упаковці, якнайдалі від джерел світла, тепла та вологи. • Перед використанням слід перевірити цілісність рукавичок (наявність отворів, тріщин, розривів тощо). Рукавички з дефектами слід викинути перед використанням. • Рукавички, що містять натуральний каучук, можуть спричиняти алергічні реакції. • Рукавички з еластичним зап'ястям: не рекомендується використовувати людям, чутливим до білків, присутніх у натуральному латексі. • Проєктні експлуатаційні характеристики та чинність рукавичок суттєво не погіршуються внаслідок старіння за умови, що рукавички зберігаються у відповідних умовах (вологість, температура, чистота, вентиляція та освітлення). • Рукавички з покриттям із натурального латексу або змішаного латексу: не рекомендується використовувати людям, чутливим до натурального латексу та тіураму. • Забруднені оливою або мастилом рукавички слід протерти сухою ганчіркою, перш ніж знімати їх. • Рукавички не слід носити біля машин, де існує ризик їх зачеплення. • Термозахисні рукавички призначені для обмеженої роботи з гарячими деталями, що мають температуру 100 °C (рівень 1) або 250 °C (рівень 2). • Захист від полум'я не заявляється. • Не допускайте прямого контакту рукавичок із відкритим полум'ям. • Рівень ефективності термічного захисту рукавичок стосується лише покритої її частини. • Перш ніж надягати рукавички, очистьте та висушіть руки. • Для рукавичок, які можна прати: дивіться зведену таблицю для отримання інформації про рекомендовану кількість циклів для підтримки експлуатаційних характеристик і конкретних інструкціях з прання та сушіння рукавичок. • Хімчистка проводиться відповідно до стандарту NF ISO 3175.2:2018 та згідно з режимом роботи «Делікатний», зазначеним у таблиці 1. Для проведення хімчистки рукавичок зверніться до спеціалізованого фахівця або компанії. • Людина, яка носить захисні рукавички від електростатичного розсіювання, повинна мати належне заземлення, наприклад, узуваючи відповідне взуття. Захисні рукавички від електростатичного розсіювання не слід виймати з упаковки, відкривати, налаштовувати чи знімати у вогненебезпечному або вибухонебезпечному середовищі, або під час поводження з легкозаймистими чи вибуховими речовинами. Електростатичні властивості захисних рукавичок можуть негативно змінюватися від старіння, зношення, забруднення та деґрадації; їх може бути недостатньо для легкозаймистого збагаченого киснем середовища, для якого необхідні додаткові розрахункові дан • Застереження: неправильне використання рукавичок або їх очищення в спосіб, що не є рекомендованим, може вплинути на їхні експлуатаційні характеристики. • Перед повторним використанням рукавичок переконайтеся, що внутрішня частина рукавичок суха та що вони в хорошому стані. • Щоб отримати додаткову інформацію про рівні продуктивності, хімічну стійкість і використання рукавичок, зверніться до свого дистриб'ютора або до служби технічної підтримки клієнтів MAPA PROFESSIONAL. • Інформаційну брошуру, Декларацію про відповідність ЄС можна завантажити за посиланням **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

JP / カット範囲 — 適用範囲

重労働や精密作業時の切創保護および/または熱防護を目的として設計された、繊維、ニット、または合成ニットのサポートを備えた手袋 • これらの製品上のCEマーキング(モジュールB)はEU規則2016/425の個人用保護具の保護、快適性および強度の要件を満たしていることを意味します。手袋は、PPE規則2016/425の要件(無害性、快適性、堅牢性および主張されたリスクに対する保護)の条件を満たしています。 • 手袋には、予見可能な使用条件で、ユーザーの衛生または健康に有害な影響を与えることが知られているまたは疑われるレベルの物質は含まれていません。• 2層以上の手袋の全体的な分類は、必ずしも最外層の性能を反映しているわけではありません。• 衝撃に対する保護(P)は、中手骨の強化、親指の背面、および手のひらの強化された部分に関わります。指には適用されません。• 天然または混合ラテックス手袋:油および石油、芳香族または塩素化溶剤との接触を避けて下さい。 • 手袋番号692-693-694の製品は高視認性の個人用保護具ではありません。これらの手袋は、作業場での着用者およびその手の視認性を向上させるためのものです。• ニトリルまたは合成素材の手袋:ケトンおよび有機窒素製品との接触を避けてください。• カテゴリーIII保護手袋 - 致命的または不可逆的なリスクに対する保護:モジュールD、ASQUAL-0334によって監視されています。

保管及び取扱い上の注意

実際の作業場での使用条件は、温度、摩耗、劣化(テストは手のひらで実施)に応じて、CEタイプテスト(特に機械的および/または化学的)の条件と異なる可能性があるため、手袋を事前にテストすることをお勧めします。 • 手袋は元の包装のまま、光、熱、湿気を避けて保管してください。 • 使用前に手袋の完全性(穴、ひび割れ、裂け目などの有無)を確認し、欠陥のある手袋は使用前に廃棄してください。 • 天然ゴムを含む手袋は、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。 • 伸縮性のある手首の手袋:天然ラテックスタンパク質に敏感な方には推奨されません。 • 手袋の設計性能および有効性は、適切な条件(湿度、温度、清潔さ、換気、照明)で保管されている限り、経年劣化によって大きく損なわれることはありません。 • 天然または混合ラテックスコーティングの手袋:天然ラテックスおよびチウラムに敏感な方には推奨されません。 • 油やグリースで汚染された手袋は、取り外す前に乾いた布で拭いてください。 • 手袋は、挟まる危険のある機械の近くでは着用しないでください。. 耐熱手袋は、レベル1では100℃まで、レベル2では250℃までの高温部品の限定的な取り扱い用に設計されています。 • 炎に対する保護性能は謳っていません。 • 手袋を直火にさらさないでください。 • 熱性能レベルは手袋のコーティング部分にのみ適用されます。 • 手袋を着用する前に、手が清潔で乾燥していることを確認してください。 • 静電気放電保護手袋を着用する方は、適切な靴を着用するなどして、適切に接地していることが必要です。 • 静電気放電保護手袋は、可燃性または爆発性雰囲気中、あるいは可燃性または爆発性の物質を取り扱う際には、包装から取り出したり、開封、調整、取り外したりしないでください。 • 保護手袋の静電気特性は、経年劣化、摩耗、汚染、劣化によって悪影響を受ける可能性があります。酸素濃度の高い可燃性雰囲気での使用には適さない可能性があり、さらなる査定が必要です。 • 洗濯可能な手袋の場合:性能レベルを維持するための推奨サイクル数、および手袋の特定の洗浄および乾燥手順については、概要表を参照してください。 • ドライクリーニングは、NF ISO 3175.2:2018規格、およびセンシティブ操作モード表1のに従って実施します。 • 袋のドライクリーニングを行うには、ドライクリーニング店または工業用クリーニング店にご連絡ください。 • 注意:手袋の不適切な使用や、推奨されていない方法での洗浄は、性能レベルを変える可能性があります。 • 手袋を再使用する前に、手袋の内側が乾いていて良好な状態であることを確認してください。 • 手袋の性能レベル、耐薬品性および使用方法に関する更なる詳細については、販売代理店またはMAPA PROFESSIONALテクニカルカスタマーサポートにお問い合わせください。

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

DE / SCHNITTSCHUTZ ANWENDUNGSBEREICH

Handschuhe mit einer Unterlage aus Stoff, Strick oder Kunststoffstrick zum Schnittschutz und/oder Temperaturschutz während schwerer Arbeiten oder Präzisionsarbeiten. • Die CE-Kennzeichnung dieser Produkte weist darauf hin, dass sie die Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 an eine personifizierte Schutzausrüstung hinsichtlich Schutz, Komfort und Belastbarkeit erfüllen • Die Handschuhe enthalten keine Stoffe in Mengen, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie unter vorhersehbaren Einsatzbedingungen schädliche Auswirkungen auf die Hygiene oder Gesundheit des Benutzers haben können. • Die Gesamtklassifizierung der Handschuhe mit zwei oder mehr Schichten sagt nicht notwendigerweise etwas über die Performance der äußeren Schicht aus. • Beim Schutz gegen Stoßeinwirkungen geht es um die Verstärkung am Mittelhandknochen, die Rückseite des Daumens und den verstärkten Bereichen der Handfläche. Der Schutz erstreckt sich nicht auf die Finger. • Handschuhe aus Naturlatex oder Latexgemisch: Kontakt mit Ölen und Petroleum, aromatischen oder chlorierten Lösungsmitteln vermeiden. • Die Handschuhe 692-693-694 sind keine hochsichtbaren persönlichen Schutzausrüstungen. Diese Handschuhe bieten nur eine bessere Sichtbarkeit des Trägers und seiner Hände am Arbeitsplatz. • Handschuhe aus Nitril oder synthetischem Material: Kontakt mit Ketonen und organischen Stickstoffverbindungen vermeiden. • Für Handschuhe der Kategorie III – Schutz vor tödlichen oder irreversiblen Gefahren: Modul D, überwacht durch ASQUAL- 0334.

HINWEISE ZUR LAGERUNG UND NUTZUNG

Es wird empfohlen, die Handschuhe vorab zu testen, da die tatsächlichen Einsatzbedingungen am Arbeitsplatz von denen der CE-Baumusterprüfung abweichen können (insbesondere mechanische und/oder chemische Einsatzbedingungen), je nach Temperatur, Abrieb und Zersetzung. (Handfläche ausgeführte Tests) • Handschuhe originalverpackt und geschützt vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit lagern. • Die Integrität der Handschuhe muss vor der Verwendung auf Löcher, Risse usw. geprüft werden. Alle Handschuhe mit Mängeln müssen vor der Verwendung entsorgt werden. • Handschuhe, die Naturkautschuk enthalten, können allergische Reaktionen hervorrufen. • Handschuhe mit elastischen Bündchen am Handgelenk werden für Personen, die empfindlich auf Naturlatexproteine reagieren, nicht empfohlen. • Die Konstruktionsleistung und Gültigkeit der Handschuhe werden durch Alterung nicht wesentlich beeinträchtigt, sofern die Handschuhe unter geeigneten Bedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Sauberkeit, Belüftung und Beleuchtung) gelagert werden. • Handschuhe aus Naturlatex oder Naturlatexmischungen mit Beschichtung werden für Personen, die empfindlich auf Naturlatex und Thiuram reagieren, nicht empfohlen. • Handschuhe, die mit Öl oder Fett kontaminiert sind, sollten vor dem Ausziehen mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. • Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Maschinen getragen werden, wenn das Risiko besteht, dass sie sich in der Maschine verfangen. • Hitzeschutzhandschuhe sind für die begrenzte Handhabung heißer Teile bis zu einer Temperatur von 100 °C für Stufe 1 und 250 °C für Stufe 2 ausgelegt. • Es wird kein Schutz gegen Flammen beansprucht. • Bringen Sie die Handschuhe nicht in direkten Kontakt mit einer offenen Flamme. • Die thermische Leistung gilt nur für den beschichteten Teil des Handschuhs. • Achten Sie auf saubere und trockene Hände, bevor sie die Handschuhe anziehen. • Eine Person, die Handschuhe zur Ableitung von elektrostatischer Entladung trägt, muss sich in geeigneter Weise erden, beispielsweise durch das Tragen von entsprechendem Schuhwerk. Die Schutzhandschuhe für elektrostatische Entladungen dürfen in brand- oder explosionsgefährdeter Umgebung oder beim Umgang mit entzündlichen oder explosiven Substanzen weder aus der Verpackung genommen, noch geöffnet oder an- oder ausgezogen werden. Die elektrostatischen Eigenschaften der Schutzhandschuhe können sich durch Alterung, Tragen, Verschmutzung oder Beschädigung nachteilig verändern; sie sind möglicherweise nicht ausreichend für entzündlichen,sauerstoffangereicherte Umgebungen, für die zusätzliche Prüfungen erforderlich sind. • Waschbare Handschuhe: Informationen zur empfohlenen Anzahl von Zyklen zur Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus und die spezifischen Wasch- und Trocknungsanweisungen für die Handschuhe finden Sie in der Übersichtstabelle. • Die Trockenreinigung wird gemäß des Standards NF ISO 3175.2:2018 sowie dem sensiblen Betriebsmodus in Tabelle 1 durchgeführt. Um die Handschuhe trockenzureinigen wenden Sie sich an einen Trockenreiniger oder Industriereiniger. • Achtung: Eine unsachgemäße Verwendung der Handschuhe oder eine Reinigung, die nicht ausdrücklich empfohlen wird, kann ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. • Vergewissern Sie sich, dass die Innenseite der Handschuhe trocken und in gutem Zustand ist, bevor Sie sie wieder verwenden. • Für weitere Informationen über die Leistungsstufen, die chemische Beständigkeit und die Verwendung der Handschuhe wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONAL. • Die Informationsbroschüre und die EU-Konformitätserklärung können unter **www.mapa-pro.de** heruntergeladen werden.

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

ES / GAMA CORTE ÁMBITO DE UTILIZACIÓN

Guantes con soporte textil, de punto o de punto sintético diseñados para la protección contra cortes y/o la protección térmica durante trabajos pesados o de precisión. • El marcado CE de estos productos significa que cumplen con los requisitos de la regulación de la UE 2016/425 para equipos de protección personal en cuanto a protección, comodidad y resistencia. • Los guantes no contienen sustancias a niveles tales que se sepa o se sospeche que tienen efectos nocivos para la higiene o la salud del usuario en condiciones de uso previsibles empleo. • La clasificación general de los guantes con dos o más capas no refleja necesariamente las prestaciones de la capa más externa. • La protección contra impactos (P) se refiere al refuerzo metacarpiano, al dorso del pulgar y a las zonas reforzadas de la palma; no se aplica a los dedos. • Guantes de látex natural o de mezcla de látex: evitar el contacto con aceites y disolventes derivados del petróleo, aromáticos o clorados. • Los guantes 692-693-694 no son equipos de protección personal de gran visibilidad. Estos guantes solo proporcionan una mejor visibilidad del usuario y sus manos en el puesto del trabajo. • Guantes de nitrilo o material sintético: evitar el contacto con cetonas y productos orgánicos nitrogenados. • Para guantes de categoría III - Protección contra riesgos mortales o irreversibles: Módulo D, supervisado por ASQUAL- 0334.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN

Se recomienda probar previamente los guantes, ya que las condiciones reales de uso en el trabajo pueden diferir de las de las pruebas de tipo CE (en particular, mecánicas y/o químicas), en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. (Pruebas realizadas en la palma) • Guarde los guantes en su envase original protegidos de la luz, el calor y la humedad • Se comprobará la integridad de los guantes antes de su uso (presencia de agujeros, fisuras, desgarros, etc.) y se desecharán los guantes con defectos antes de su uso. • Los guantes que contienen caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas. • Para guantes con muñecas elásticas: no se recomienda su uso a personas sensibles a las proteínas del látex natural. • El rendimiento de diseño y la validez de los guantes no se ven afectados de forma significativa por el envejecimiento, siempre que los guantes se almacenen en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación e iluminación). • Para guantes recubiertos de látex natural o de mezcla de látex: no se recomienda su uso a personas sensibles al látex natural y al tiuram. • Los guantes contaminados con aceite o grasa deben limpiarse con un paño seco antes de quitárselos. • No se deben utilizar los guantes cerca de máquinas en las que exista riesgo de que queden enganchados. • Los guantes de protección térmica están diseñados para la manipulación limitada de piezas calientes a temperaturas de hasta 100 °C para un nivel 1 y de 250 °C para un nivel 2. • No se declara protección contra las llamas. • No ponga los guantes en contacto directo con una llama abierta. • El nivel de rendimiento térmico solo se aplica a la parte recubierta del guante. • Asegúrese de tener las manos limpias y secas antes de ponerse los guantes. • La persona que lleve guantes de protección con disipación de cargas electrostáticas deberá contar con una puesta a tierra adecuada, por ejemplo, llevando zapatos especiales. Los guantes de protección con disipación de cargas electrostáticas no deben sacarse de su embalaje ni abrirse, ajustarse ni retirarse en atmósferas inflamables o explosivas, o durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas. Las propiedades electrostáticas de los guantes de protección pueden resultar modificadas de manera perjudicial por el envejecimiento, el uso, la contaminación y la degradación del producto. Asimismo, pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas de oxígeno, para las que se requieren evaluaciones adicionales • Para guantes lavables: consulte la tabla de resumen para obtener información sobre el número recomendado de ciclos para mantener los niveles de rendimiento y las instrucciones específicas de lavado y secado de los guantes. • La limpieza en seco se realiza de acuerdo con la norma NF ISO 3175.2:2018 y según el modo de funcionamiento Delicado de la tabla 1. Para limpiar los guantes en seco, dirigirse a una tintorería o a una empresa de limpieza industrial. • Atención: el uso inadecuado de los guantes o una limpieza no recomendada específicamente pueden alterar sus prestaciones. • Asegúrese de que el interior de los guantes esté seco y en buen estado antes de reutilizarlos. • Para más información sobre los niveles de rendimiento, resistencia química y uso de los guantes, póngase en contacto con su distribuidor o con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de MAPA PROFESSIONAL. • Puede descargar el folleto informativo y la declaración de conformidad UE de **www.mapa-pro.es**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

Newell Brands de Argentina S.A- Av Cabildo 2677 piso 11 C1428 AAI,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

IT / GAMMA TAGLIO CAMPO DI UTILIZZO

Guanti con supporto tessile, a maglia o sintetico, progettati per la protezione dal taglio e/o la protezione termica durante lavori pesanti o di precisione. • La marcatura CE su questi prodotti fa sì che soddisfino i requisiti del regolamento UE 2016/425 sull'equipaggiamento di protezione personale in materia di sicurezza, comfort e resistenza • I guanti non contengono sostanze a livelli tali da determinare o sospettare di avere effetti dannosi sull'igiene o sulla salute dell'utilizzatore nelle prevedibili condizioni d'uso. • La classificazione complessiva dei guanti a due o più strati non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno. • La protezione contro gli urti (P) riguarda il rinforzo metacarpale, il dorso del pollice e le aree rinforzate del palmo; non si applica alle dita. • Guanti con lattice naturale o sintetico: evitare il contatto con oli e solventi petroliferi, aromatici o clorurati. • I guanti 692-693-694 non sono dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità. Questi guanti offrono solo una migliore visibilità del portatore e delle sue mani sul posto di lavoro. • Guanti in nitrile e/o neoprene e/o materiale sintetico: evitare il contatto con chetoni e prodotti organici azotati. • Per i guanti di categoria III - Protezione da pericoli mortali o irreversibili: Modulo D, monitorato da ASQUAL- 0334.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO E DI UTILIZZO

Si consiglia di testare preventivamente i guanti in quanto le effettive condizioni di utilizzo sul posto di lavoro possono differire da quelle delle prove di tipo CE (in particolare meccaniche e/o chimiche), in funzione della temperatura, dell'abrasione e del degrado. (Test effettuati sul palmo) • Conservare i guanti nella loro confezione originale e lontano dal calore, dalla luce e dall'umidità. • L'integrità dei guanti deve essere controllata prima dell'uso (presenza di fori, crepe, strappi, ecc.) e i guanti che presentano difetti devono essere scartati prima dell'uso. • I guanti contenenti gomma naturale possono provocare reazioni allergiche. • Per i guanti con polsi elasticizzati: sconsigliati a chi è sensibile alle proteine del lattice naturale. • Le prestazioni di progetto e la validità dei guanti non sono significativamente influenzate dall'invecchiamento, a condizione che i guanti siano conservati in condizioni adeguate (umidità, temperatura, pulizia, ventilazione e illuminazione). • Per guanti rivestiti in lattice naturale o sintetico: non raccomandato per l'uso da parte di persone sensibili al lattice naturale e al tiurame. • Pulire i guanti contaminati con olio o grasso con un panno asciutto prima di toglierli. • I guanti non devono essere indossati in prossimità di macchine che comportano il rischio di intrappolamento. • I guanti di protezione termica sono progettati per la manipolazione limitata di parti calde fino a temperature di 100 °C per un livello 1 e 250 °C per un livello 2. • Non viene dichiarata alcuna protezione contro le fiamme. • Non mettere i guanti a diretto contatto con fiamme libere. • Il livello di prestazione termica si applica solo alle parti rivestite del guanto. • Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte prima di indossare i guanti. • Chi indossa i guanti di protezione a dissipazione elettrostatica deve essere collegato a terra in modo appropriato, per esempio indossando calzature adeguate. I guanti di protezione a dissipazione elettrostatica non devono essere estratti dall'imballaggio, né aperti, aggiustati o tolti in atmosfere infiammabili o esplosive o mentre si maneggiano sostanze infiammabili o esplosive. Le proprietà elettrostatiche dei guanti di protezione possono essere pregiudicate da obsolescenza, utilizzo, contaminazione e degrado; possono però non essere sufficienti per atmosfere infiammabili ricche di ossigeno per le quali sono necessarie valutazioni supplementari• Per i guanti lavabili: consultare la tabella riassuntiva per informazioni sul numero di cicli consigliati per mantenere i livelli di prestazione e le istruzioni specifiche di lavaggio e asciugatura dei guanti. • Il lavaggio a secco viene eseguito in conformità alla norma NF ISO 3175.2:2018 e secondo la modalità operativa Sensitive della tabella 1. Per effettuare il lavaggio a secco dei guanti, rivolgersi a una lavanderia a secco o a un'impresa di pulizia industriale. • Attenzione: l'uso improprio dei guanti o una loro pulizia non specificatamente consigliata potrebbe alterarne le prestazioni. • Assicurarsi che l'interno dei guanti sia asciutto e che siano in buone condizioni prima di riutilizzarli. • Per ulteriori informazioni sui livelli di prestazione, sulla resistenza chimica e sull'utilizzo dei guanti, contattare il proprio distributore o l'Assistenza tecnica clienti MAPA PROFESSIONAL. • L'opuscolo informativo, Dichiarazione di conformità UE può essere scaricato da **www.mapa-pro.it**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

PT / GAMA CORTE DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

Luvas com suporte têxtil, de malha ou de malha sintética, concebidas para proteção contra cortes e/ ou proteção térmica durante trabalhos pesados ou de precisão. • A marcação CE nestes produtos significa que eles cumprem os requisitos da Regulamento 2016/425 da UE sobre equipamentos de proteção individual relativos à proteção,conforto e resistência • As luvas não contêm substâncias a níveis conhecidos ou suspeitos de terem efeitos nocivos para a higiene ou saúde do utilizador em condições de utilização previsíveis de utilização. • A classificação geral das luvas com duas ou mais camadas não reflete necessariamente o desempenho da camada mais exterior. • A proteção contra impactos (P) diz respeito ao reforço do metacarpo, ao dorso do polegar e às zonas reforçadas da palma da mão; não se aplica aos dedos. • Luvas com látex natural ou combinado: evitar o contacto com óleos e solventes petrolíferos, aromáticos ou clorados. • As luvas 692-693-694 não são equipamentos de proteção individual de alta visibilidade. Estas luvas apenas proporcionam melhor visibilidade do utilizador e das suas mãos no local de trabalho. • Luvas de nitrilo ou de material sintético: evitar o contacto com cetonas e produtos orgânicos azotados. • Para luvas de categoria III - Proteção contra riscos fatais ou irreversíveis: Módulo D, monitorizado por ASQUAL- 0334.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DE UTILIZAÇÃO

Recomenda-se que seja feito um pré-teste às luvas, uma vez que as condições reais de utilização no local de trabalho podem diferir das dos testes do tipo CE (em particular mecânicos e/ou químicos), de acordo com a temperatura, abrasão e degradação. (Testes efetuados na palma) • Armazenar as luvas na respetiva embalagem original, longe da luz, calor e humidade; • A integridade das luvas deve ser verificada antes da utilização (presença de buracos, fissuras, rasgões, etc.) e as luvas que apresentem defeitos devem ser eliminadas antes da utilização. • As luvas que contêm borracha natural podem provocar reações alérgicas. • Luvas com punhos elásticos: não recomendadas para utilização por pessoas sensíveis às proteínas do látex natural. • O desempenho de conceção e a validade das luvas não são significativamente afetados pelo envelhecimento, desde que as luvas sejam armazenadas em condições adequadas (humidade, temperatura, limpeza, ventilação e iluminação). • Luvas revestidas de látex natural ou misturado: não recomendadas para utilização por pessoas sensíveis ao látex natural e ao tiurame. • As luvas contaminadas com óleo ou gordura devem ser limpas com um pano seco antes • As luvas não devem ser usadas perto de máquinas onde haja o risco de ficarem presas. • As luvas de proteção térmica são concebidas para o manuseamento limitado de peças quentes até temperaturas de 100 °C para nível 1 e 250 °C para nível 2. • Não é declarada qualquer proteção contra chamas. • Não colocar as luvas em contacto direto com uma chama desprotegida. • O nível de desempenho térmico aplica-se apenas à parte revestida da luva. • As mãos devem estar limpas e secas antes de se calçar as luvas. • A pessoa que está a usar as luvas de proteção contra descargas eletrostáticas deve estar ligada à terra de forma adequada, por exemplo, ao usar calçado apropriado. As luvas de proteção contra descargas eletrostáticas não podem ter sido retiradas da embalagem, nem abertas, ajustadas ou retiradas numa atmosfera inflamável ou explosiva ou durante a manipulação de substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, uso, contaminação ou degradação; podem não ser suficientes para atmosfe • Para luvas laváveis: consulte o quadro de síntese para obter informações sobre o número recomendado de ciclos para manter os níveis de desempenho e as instruções específicas de lavagem e secagem das luvas. • A limpeza a seco é efetuada de acordo com a norma NF ISO 3175.2:2018 e de acordo com o modo de funcionamento Sensível da tabela 1. Para efetuar a limpeza a seco das luvas, contactar uma lavandaria ou uma empresa de limpeza industrial. • Cuidado: uma utilização incorreta das luvas ou um processo de limpeza que não o especificamente recomendado pode alterar os respetivos níveis de desempenho. • Deve verificar-se que o interior das luvas está seco e de que estas estão em boas condições antes de se voltar a calçá-las. • Para mais informações sobre os níveis de desempenho, resistência química e utilização das luvas, contactar o distribuidor ou o Apoio Técnico ao Cliente MAPA PROFESSIONAL. • Folheto informativo, Declaração de Conformidade UE pode ser transferido a partir de **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

HR / GAMA ZAŠTITA OD REZANJA — PODRUČJE PRIMJENE

Rukavice s tekstilnom, pletenom ili sintetičkom pletenom podlogom dizajnirane za zaštitu od posjekotina i/ili toplinsku zaštitu tijekom teških ili preciznih radova. • CE oznaka na ovim proizvodima znači da oni udovoljavaju zahtjevima Uredbe EU 2016/425 koji se odnose na osobnu zaštitnu opremu u pogledu zaštite, udobnosti i jačine • Rukavice ne sadrže tvari na razinama za koje se zna ili se sumnja da imaju štetne učinke na higijenu ili zdravlje korisnika u predvidivim uvjetima uporabe. • Opća klasifikacija rukavica s dva ili više slojeva ne mora nužno odražavati performanse krajnjeg vanjskog sloja. • Zaštita od udaraca (P) odnosi se na metakarpalno pojačanje, stražnju stranu palca i ojačane dijelove dlana; ne odnosi se na prste. • Rukavice od prirodnog ili kombiniranog lateksa: izbjegavajte kontakt s uljima, naftom, aromatičnim ili kloriranim otapalima. • Rukavice 692-693-694 nisu osobna zaštitna oprema visoke vidljivosti. Ove rukavice samo pružaju bolju vidljivost nositelja i njihovih ruku na radnom mjestu. • Rukavice od nitrila ili sintetičkog materijala: izbjegavajte kontakt s ketonima i proizvodima organskog dušika. • Za rukavice kategorije III - Zaštita od smrtonosnih ili nepovratnih opasnosti: Modul D, nadzire ASQUAL- 0334.

UPUTE ZA SKLADIŠTENJE I UPOTREBU

Preporučuje se da unaprijed testirate rukavice jer se stvarni uvjeti uporabe na radnom mjestu mogu razlikovati od uvjeta ispitivanja tipa CE (posebno mehaničkih i/ili kemijskih), ovisno o temperaturi, abraziji i razgradnji. (Ispitivanja provedena na dlanu) • Rukavice pohranite u originalnoj ambalaži daleko od svjetlosti, topline i vlage; • Prije uporabe treba provjeriti cjelovitost rukavica (prisutnost rupa, pukotina, poderotina itd.) i baciti sve rukavice s nedostacima prije uporabe. • Rukavice koje sadrže prirodnu gumu mogu izazvati alergijske reakcije. • Za rukavice s elastificiranim zapešćima: nije preporučljivo za osobe osjetljive na proteine prirodnog lateksa. • Projektna svojstva i valjanost rukavica nisu značajno pod utjecajem starenja, pod uvjetom da se rukavice čuvaju u odgovarajućim uvjetima (vlaga, temperatura, čistoća, ventilacija i osvjetljenje). • Za rukavice obložene prirodnim lateksom ili prirodnim miješanim lateksom: ne preporučuju se za uporabu kod osoba osjetljivih na prirodni lateks i tiuram. • Rukavice onečišćene uljem ili masnoćom treba obrisati suhom krpom prije nego ih skinete. • Rukavice se ne bi smjele nositi u blizini strojeva gdje postoji opasnost od zapinjanja. • Rukavice za toplinsku zaštitu dizajnirane su za ograničeno rukovanje vrućim dijelovima do temperature od 100°C za razinu 1 i 250°C za razinu 2. • Ne navodi se zaštita od plamena. • Ne stavljajte rukavice u izravan kontakt s otvorenim plamenom. • Razina toplinske učinkovitosti odnosi se samo na obloženi dio rukavice. • Prije stavljanja rukavica provjerite jesu li ruke čiste i suhe. • Osoba koja nosi rukavice za zaštitu od elektrostatičkih izboja mora biti pravilno uzemljena, primjerice tako da ima odgovarajuće cipele. Rukavice za zaštitu od elektrostatičkih izboja ne smiju se vaditi iz ambalaže, otvarati, prilagođavati ili koristiti u zapaljivom ili eksplozivnom okruženju, ili za rukovanje zapaljivim ili eksplozivnim tvarima. Elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica mogu se promijeniti na predvidljiv način zbog starosti, nošenja, kontaminacijeili propadanja; možda nisu prikladne za zapaljiva okruženja s više kisika pa je u tom slučaju potrebna dodatna procjena • Za rukavice koje se mogu prati: pogledajte tablicu sažetka za preporučeni broj ciklusa za održavanje performansi i posebne upute za pranje i sušenje rukavica. • Kemijsko čišćenje se provodi prema normi NF ISO 3175.2:2018 i prema Osjetljivom načinu rada u tablici 1. Za obavljanje kemijskog čišćenja rukavica; obratite se kemijskoj čistionici ili industrijskoj čistionici. • Oprez: nepravilna uporaba rukavica ili njihovo čišćenje na način koji nije posebno preporučljiv može promijeniti njihove razine učinkovitosti. • Pobrinite se da je unutrašnjost rukavica suha i da su u dobrom stanju prije ponovne uporabe. • Za više informacija o razinama performansi, kemijskoj otpornosti i uporabi rukavica, obratite se svom distributeru ili MAPA PROFESIONALNOJ tehničkoj korisničkoj podršci. • Informativni letak, EU Izjava o sukladnosti može se preuzeti s **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

LT / APSAUGA NUO ĮPJOVIMŲ — NAUDOJIMAS

Pirštinės su tekstiliniu, megztu ar sintetiniu megztu sutvirtinimu yra skirtos apsaugai nuo pjūvių ir (arba) šiluminei apsaugai, atliekant sunkius ar tikslumo reikalaujančius darbus. • CE žyma ant šių gaminių reiškia, kad jų teikiama apsauga, patogumas ir patvarumas atitinka ES reglamentą 2016/425 dėl asmeninės apsaugos priemonių • Pirštinės nesusideda iš tokių medžiagų, kurios, kaip žinoma ar įtariama, galėtų turėti žalingą poveikį naudotojo higienai ar sveikatai numatytomis naudojimo sąlygomis. • Bendra dviejų ar daugiau sluoksnių pirštinių klasifikacija nebūtinai atspindi tolimiausio sluoksnio veiksmingumą. • Apsauga nuo smūgių (P) apima plaštakos kaulų srities sutvirtinimą, viršutinę nykščio pusę ir sustiprintas delno sritis; ji netaikoma pirštams. • Natūralaus ar mišraus latekso pirštinės: vengti sąlyčio su alyvomis ir naftos, aromatiniais ar chlorintais tirpikliais. • Pirštinės 692-693-694 nėra aukšto matomumo asmeninės apsaugos priemonės. Šios pirštinės tik suteikia geresnį matomumą dėvėtojui ir jų rankoms darbo vietoje. • Nitrilo ar sintetinės medžiagos pirštinės: vengti sąlyčio su ketonais ir organinio azoto produktais. • III kategorijos pirštinės. Apsauga nuo mirtinų ar negrįžtamų pavojų: D modulis, stebimas ASQUAL- 0334.

NURODYMAI DĖL LAIKYMO IR NAUDOJIMO

Rekomenduojama iš anksto išbandyti pirštines, nes faktinės darbo vietos naudojimo sąlygos gali skirtis nuo CE tipo bandymų (ypač mechaninių ir (arba) cheminių), atsižvelgiant į pateikiamą informaciją. (Bandymai atlikti su pirštinės delno dalimi) • Pirštines laikykite originalioje pakuotėje, atokiau nuo šviesos, karščio ir drėgmės. • Prieš naudojimą reikia patikrinti pirštinių vientisumą (ar nėra skylių, įtrūkimų, įplyšimų ir t.t.) ir išmesti visas pirštines su defektais. • Pirštinės, kurių sudėtyje yra natūralaus kaučiuko, gali sukelti alergines reakcijas. • Pirštinės su tampriais riešais: nerekomenduojama naudoti natūralaus latekso baltymams jautriems asmenims. • Pirštinių projektinės charakteristikos ir galiojimas dėl senėjimo reikšmingai nepakinta, jei pirštinės laikomos tinkamomis sąlygomis (drėgmė, temperatūra, švara, vėdinimas ir apšvietimas). • Natūraliu ar mišriu lateksu padengtos pirštinės: nerekomenduojama naudoti natūraliam lateksui ir tiuramui jautriems asmenims. • Prieš nusimaunant alyva ar tepalais suteptas pirštines, jas reikia nuvalyti sausa šluoste. • Pirštinių negalima mūvėti šalia mašinų, kur kyla jų įtraukimo pavojus. • Šiluminės apsauginės pirštinės skirtos ribotam karštų dalių iki 100 °C temperatūros, esant 1 lygiui, ir iki 250 °C, esant 2 lygiui, naudojimui. • Apsauga nuo liepsnos nedeklaruojama. • Nekiškite pirštinių į atvirą liepsną. • Šiluminio veiksmingumo lygis taikomas tik padengtoms pirštinės dalims. • Prieš mūvėdami pirštines įsitikinkite, kad rankos švarios ir sausos. • Asmuo, dėvintis apsaugines pirštines nuo elektrostatinių pavojų, turi būti tinkamai įžemintas, pavyzdžiui, dėvėti tinkamą avalynę. Nuo elektrostatinės iškrovos apsaugančios pirštinės neturi būti išimtos iš pakuotės, išlankstytos, taisomos ar nuimtos esant degioms arba sprogioms atmosferoms. Apsauginių pirštinių elektrostatines savybes gali neigiamai paveikti senėjimas, dėvėjimas, užteršimas ir degradacija; pirštinių gali nepakakti atmosferose, kuriose yra degiųjų medžiagų arba deguonies ir kurioms reikia atlikti papildomus įvertinimus• Dėl plaunamų pirštinių: informacijos apie rekomenduojamą ciklų skaičių, kad būtų išlaikytas veikimo lygis, ir konkrečias pirštinių skalbimo ir džiovinimo instrukcijas rasite suvestinėje lentelėje. • Sausasis valymas atliekamas pagal NF ISO 3175.2:2018 standartą ir pagal jautriems gaminiams taikomą režimą, nurodytą 1 lentelėje. Norėdami atlikti sausąjį pirštinių valymą, kreipkitės į sauso valymo ar pramoninio valymo įmonę. • Dėmesio: netinkamai naudojant pirštines arba valant jas taip, kaip konkrečiai nerekomenduojama, gali pasikeisti jų veiksmingumo lygis. • Prieš naudodami pirštines pakartotinai įsitikinkite, kad jų vidus yra sausas ir geros būklės. • Norėdami gauti daugiau informacijos apie pirštinių veiksmingumo lygius, cheminį atsparumą ir naudojimą, susisiekite su savo platintoju arba MAPA PROFESIONALIA technine klientų aptarnavimo tarnyba. • Informacinį lapelį, ES atitikties deklaraciją galima atsisiųsti iš **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

EE / LÕIGETE VALIK — KASTUTUSALA

Tekstiilist, kootud või sünteetilised kootud toega kindad, mis on mõeldud lõikekaitseks ja/või termiliseks kaitseks raske töö või täppistööde teostamise ajal. • Nendel toodetel olev CEmärgistus tähendab, et tooted vastavad EL-i eeskirja 2016/425 isikukaitsevahendite kaitse-, mugavus- ja tugevusnõuetele • Kindad ei sisalda aineid koguses, mis ettenähtud kasutustingimustes teadaolevalt või oletatavalt kahjustaksid kasutaja hügieeni või tervist. • Kahe või enama kihiga kinnaste üldine klassifikatsioon ei pruugi kajastada välimise kihi toimivust. • Kaitse löökide eest (P) kirjeldab kämblaluu tugevdust, pöidla tagaosa ja peopesa tugevdatud piirkondi; see ei kehti sõrmede kohta. • Looduslikku või segatud lateksit sisaldavad kindad: vältige kokkupuudet õlide ja nafta, aromaatsete või klooritud lahustitega. • Kindad 692-693-694 ei ole kõrge nähtavusega isikukaitsevahendid. Need kindad pakuvad ainult paremat nähtavust kandjale ja nende kätele töökohal. • Nitriili või sünteetilist materjali sisaldavad kindad: vältida kokkupuudet ketoonide ja orgaaniliste lämmastiktoodetega. • III kategooria kindad – kaitse surmaga lõppevate või pöördumatute ohtude eest: Moodul D, mida jälgib ASQUAL-0334.

LADUSTAMISE JA KASUTAMISE JUHISED

Soovitatav on kindaid eelnevalt testida, kuna tegelikud töötingimused võivad erineda CE tüübikinnituskatsetest (eriti mehaanilised ja/või keemilised) olenevalt temperatuurist, hõõrdumisest ja lagunemisest. (Peopesalt tehtud testid) • Hoidke kindaid originaalpakendis valguse, kuumuse ja niiskuse eest kaitstult. • Kinnaste terviklikkust tuleb enne kasutamist kontrollida (aukude, pragude, rebendite jms olemasolu) ning enne kasutamist tuleb kõik defektsed kindad ära visata. • Looduslikku kummi sisaldavad kindad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. • Elastsete randmetega kinnastele: ei soovitata kasutada neile, kes on tundlikud looduslike lateksvalkude suhtes. • Kinnaste disainijõudlust ja kehtivust vananemine oluliselt ei mõjuta, kui kindaid hoitakse sobivates tingimustes (niiskus, temperatuur, puhtus, ventilatsioon ja valgustus). • Loodusliku või segatud lateksiga kaetud kinnastele: ei soovitata kasutada loodusliku lateksi ja tiuraami suhtes tundlikel inimestel. • Õli või rasvaga saastunud kindaid tuleb enne eemaldamist kuiva lapiga pühkida. • Kindaid ei tohi kanda masinate läheduses, kus on oht, et need võivad kinni jääda. • Termokaitsekindad on ette nähtud kuumade osade piiratud käsitsemiseks temperatuuril kuni 100 °C tase 1 puhul ja temperatuuril 250 °C tase 2 puhul. • Kaitset leekide eest ei deklareerita. • Ärge pange kindaid otsekontakti lahtise tulega. • Soojuspidavustase kehtib ainult kinda kaetud osale. • Enne kinnaste kasutamist veenduge, et käed oleksid puhtad ja kuivad. • Elektrostaatiliste omadustega kaitsekindaid kandev isik peab olema korralikult maandatud, näiteks kandma selleks otstarbeks sobivaid kingi. • Elektrostaatiliste omadustega kaitsekindaid ei tohi pakendist välja võtta, avada, reguleerida ega käest võtta tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas ega tuleohtlike ainete käitlemisel. Kinnaste vananemine, kulumine, saastumine ja lagunemine võivad kaitsekinnaste elektrostaatilisi omadusi kahjustada. Elektrostaatilised omadused ei pruugi olla piisavad keskkonnas, kus esineb hapnikuga rikastatud, tuleohtlikke õhusegusid, mille puhul tuleb läbi viia täiendav hindamine • Pestavate kinnaste kohta: vaadake kokkuvõtlikku tabelit, et saada teavet soovitatud tsüklite arvu kohta jõudlustaseme säilitamiseks ning kindade konkreetseid pesemis - ja kuivatamisjuhiseid. • Keemiline puhastus toimub vastavalt standardile NF ISO 3175.2:2018 ja vastavalt tabelis 1 toodud tundlikule töörežiimile. Teostamaks kinnaste keemilist puhastust; võtke ühendust keemilise puhastuse või tööstusliku puhastusega. • Ettevaatust! Kinnaste ebaõige kasutamine või puhastamine viisil, mis ei ole konkreetselt soovitatav, võib muuta nende toimivustaset. • Enne kinnaste taaskasutamist veenduge, et nende sisemus on kuiv ja et need oleksid heas seisukorras. • Lisateabe saamiseks kinnaste toimivustaseme, kemikaalikindluse ja kasutamise kohta pöörduge oma edasimüüja või ettevõtte MAPA PROFESSIONAL tehnilise klienditoe poole. • Teabelehe, EU vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida aadressilt **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.

LV / GRIEZUMA DIAPAZONS — LIETOJUMA JOMA

Cimdi ar auduma, adītu vai sintētisku adītu pamatni, paredzēti aizsardzībai pret iegriezumiem un/vai termiskajai aizsardzībai smagu darbu vai precīzu darbu veikšanas laikā. • CE marķējums uz šiem produktiem nozīmē, ka tie atbilst vai Regulā (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem noteiktajām prasībām attiecībā uz drošību, komfortu un izturību • Cimdi nesatur vielas tādos daudzumos, par kuriem ir zināms vai ir aizdomas, ka tiem ir kaitīga ietekme uz lietotāja higiēnu vai veselību paredzamos lietošanas apstākļos. • Cimdu ar divām vai vairāk kārtām vispārīgā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo ārējās kārtas izturību. • Aizsardzība pret triecieniem (P) attiecas uz metakarpālo nostiprinājumu, īkšķa aizmugurējo daļu un plaukstas nostiprinātajām daļām; tā neattiecas uz pirkstiem. • Dabīgā vai jauktā lateksa cimdi: nepieļaut nonākšanu saskarē ar eļļām un naftu, aromātiskajiem vai hloru saturošajiem šķīdinātājiem.• Cimdi 692-693-694 nav augstas redzamības individuālie aizsardzības līdzekļi. Šie cimdi nodrošina tikai labāku redzamību valkātājam un viņu rokām darba vietā. • Nitrila vai sintētiska materiāla cimdi: nepieļaut nonākšanu saskarē ar ketoniem un organiskā slāpekļa produktiem. • III kategorijas cimdiem — aizsardzība pret letālu vai neatgriezenisku apdraudējumu: D modulis, uzrauga ASQUAL- 0334.

NORĀDĪJUMI PAR GLABĀŠANU UN LIETOŠANU

Cimdus ieteicams iepriekš pārbaudīt, jo faktiskie lietošanas apstākļi darba vietā var atšķirties no CE tipa testu apstākļiem (jo īpaši mehāniskajiem un/vai ķīmiskajiem) atkarībā no temperatūras, nodiluma un noārdīšanās. (Plaukstas daļā veiktie testi) • Glabājiet cimdus oriģinālajā iepakojumā, sargājot no gaismas, karstuma un mitruma. • Pirms lietošanas jāpārbauda cimdu viengabalainība (vai nav caurumu, plaisu, plīsumu utt.) un jātutilizē visi bojātie cimdi. • Cimdi, kas satur dabisko kaučuku, var izraisīt alerģiskas reakcijas. • Cimdus ar elastīgām plaukstas locītavām nav ieteicams lietot personām, kuras ir jūtīgas pret dabīgā lateksa proteīniem. • Cimdu konstrukcijas veiktspēju un derīgumu novecošana būtiski neietekmē, ja cimdi tiek uzglabāti piemērotos apstākļos (mitrums, temperatūra, tīrība, ventilācija un apgaismojums). • Cimdus, kas pārklāti ar dabīgo vai jaukto lateksu, nav ieteicams lietot personām, kuras ir jūtīgas pret dabīgo lateksu un tiuramu. • Cimdi, kas nosmērēti ar eļļu vai smērvielu, pirms novilkšanas jānoslauka ar sausu drānu. • Cimdus nedrīkst valkāt mašīnu tuvumā, ja pastāv to ieraušanas risks. • Termiskās aizsardzības cimdi ir paredzēti darbam ar karstām detaļām: 1. līmeņa temperatūras ierobežojums līdz 100°C, 2. līmeņa — līdz 250°C. • Aizsardzība pret liesmām netiek deklarēta. • Nenovietojiet cimdus tiešā saskarē ar atklātu liesmu. • Termiskās izturības līmeņa rādītājs attiecas tikai uz cimda pārklāto daļu. • Gādājiet, lai rokas būtu tīras un sausas pirms cimdu uzvilkšanas. • Personai, kura valkā elektrostatiskos izkliedējošos aizsargcimdus, jābūt pareizi iezemētai, piemēram, valkājot piemērotus apavus. Aizsargcimdus ar elektrostatisko izkliedi nedrīkst izņemt no to iesaiņojuma, kā arī atvērt, pielāgot vai novilkt uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, kā arī strādājot ar viegli uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām. Aizsargcimdu elektrostatiskās īpašības var nelabvēlīgi ietekmēt novecošana, nodilums, piesārņojums un degradācija; tās var būt nepietiekamas viegli uzliesmoj • Mazgājamiem cimdiem: skatiet kopsavilkuma tabulu, lai iegūtu informāciju par ieteicamo ciklu skaitu, lai saglabātu veiktspējas līmeni, kā arī īpašās cimdu mazgāšanas un žāvēšanas instrukcijas. • Ķīmiskā tīrīšana tiek veikta atbilstoši standartam NF ISO 3175.2:2018 un atbilstoši 1. tabulā norādītajam sensitīvās ekspluatācijas režīmam. Lai veiktu cimdu ķīmisko tīrīšanu; sazinieties ar ķīmisko tīrītavu vai rūpniecisko tīrītavu. • Uzmanību! Nepareiza cimdu lietošana vai to tīrīšana neatbilstoši attiecīgajiem ieteikumiem var mainīt cimdu veiktspēju. • Pirms cimdu atkārtotas lietošanas pārliecinieties, vai to iekšpuse ir sausa un vai tie ir labā stāvoklī. • Lai iegūtu plašāku informāciju par cimdu veiktspējas līmeņa rādītājiem, ķīmisko izturību un lietošanu, sazinieties ar izplatītāju vai MAPA PROFESSIONAL tehnisko klientu atbalsta dienestu. • Informatīvo brošūru, ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē **www.mapa-pro.com**

Newell Brands France S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T : (33) 1 49 64 22 00 - F : (33) 1 49 64 22 09.